#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



#### FACULTAD DE INGENIERÍA

#### ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil

#### TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del proyecto de investigación

# "DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA"

#### **Autor:**

Edgar Santiago Espinoza Vaca

#### **Tutor:**

Ing. Arq. Diego Hidalgo, MSc.

Riobamba-Ecuador

Año 2018

#### **REVISIÓN**

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: "DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA", presentado por Edgar Santiago Espinoza Vaca y dirigida por: Ing. Arq. Diego Hernán Hidalgo Robalino.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo expuesto firman:

Ing. Arq. Diego Hidalgo MSc.

**Director del proyecto** 

PhD. Víctor J. García

Miembro del tribunal

Ing. Javier Palacios MSc.

Miembro del tribunal

Firma .

#### CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Yo, Ing. Arq. Diego Hernán Hidalgo Robalino, en calidad de Tutor de Tesis, cuyo tema es: "DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA", CERTIFICO; que el informe final del trabajo investigativo, ha sido revisado y corregido, razón por la cual autorizo al estudiante Edgar Santiago Espinoza Vaca para que se presenten ante el tribunal de defensa respectivo para que se lleve a cabo la sustentación de su Tesis.

Atentamente,

Dujo Dujo

Ing. Arq. Diego Hidalgo, MSc.

**TUTOR DE TESIS** 

## AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Graduación, corresponde exclusivamente a: Edgar Santiago Espinoza Vaca e Ing.

Arq. Diego Hidalgo; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Sr. Edgar Santiago Espinoza Vaca

C.I. 060394097-4

#### **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a mi Virgen Dolorosa por su guía en cada paso y decisión en mi vida.

Agradezco a mi primo Alexis Martínez por su apoyo a lo largo de este camino, por su ayuda por ser más que un primo, un amigo, un hermano y un mentor y nunca dejarme solo.

Agradezco a mi amada Alejandra mi compañera de vida por su constante apoyo y haber depositado toda su fé en mí desde su llegada, al ser un pilar fundamental en mis incontables días y noches que sin su apoyo esto no sería posible.

Agradezco a mis padres por el apoyo, a mi hermana Nicky por jamás dejarme solo ni dejarme caer en los momentos difíciles, al igual agradezco a las bestias y a celeste por brindarme su cariño y ser mis compañeros en las incontables veladas.

Agradezco al Ing. Arq. Diego Hidalgo por ser mi tutor y brindarme su apoyo y amistad, al impartir un gran conocimiento y ayuda a lo largo del desarrollo del presente proyecto de investigación.

Agradezco a la música por las enseñanzas que me brindo y a mis hermanos de La Vie n' Roll: Dylan, Mikael, Israel, Chip, Nico, Kupa, Geovanny y Daniel por ser los más grandes dementes que depositaron su confianza en mí en los últimos meses y por ser parte de esta historia brutal y sangrienta.

Agradezco a mis amigos de la Banda de Guerra de Ex Alumnos del Glorioso San Felipe Neri por los momentos compartidos y los consejos de la sede.

Agradezco a mis mejores amigos y hermanos de vida Andrei, Pablo y Carlos por cada palabra de apoyo y aliento.

Por último quiero agradecer a mis amigos que han estado presentes en todo este largo proceso por su apoyo y por los momentos compartidos.

#### **DEDICATORIA**

Quiero dedicar este trabajo a mi Virgen Dolorosa por iluminar mi camino, a Alejandra por sus buenos consejos, su ayuda incondicional y por no dejarme caer en los momentos cruciales, a mis Padres Doriz Vaca y Edgar Espinoza que me apoyaron mientras todo transcurría de igual manera a mi hermana Nicky que sin sus palabras de aliento, sin su constante preocupación y apoyo nada habría sido igual y a mi familia de La Vie n' Roll por su comprensión, apoyo, buenos consejos y sobre todo por la música.

## **CONTENIDO**

AGRADECIMIENTOS	V
DEDICATORIA	vi
ÍNDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE FIGURAS	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos	3
3. MARCO TEÓRICO	4
4. METODOLOGÍA	8
4.1. Precedentes	8
4.2. Marco Teórico	9
4.3. Levantamiento de Datos	9
4.4. Análisis de Datos	12
4.5. Análisis de Resultados	14
5. RESULTADOS	14
6. DISCUSIÓN	25
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27
7.1. Conclusiones	27
7.2. Recomendaciones	29
8. REFERENCIAS	30
9.1. MODELOS DE FICHAS	33
Anexo 1	33

Aı	nexo 2	34
Aı	nexo 3	35
Aı	nexo 4	36
Aı	nexo 5	37
9.2.	INFORMACIÓN LEVANTADA	38
9.3.	CROQUIS BIENES INMUEBLES ANTIGUOS	96
9.4.	FÓRMULAS PARA OBTENCIÓN DEL PARAMETRO K3	MÉTODO
BEN	EDETTI – PETRINI	104
9.5.	FOTOGRAFÍAS	106

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Técnicas Modernas de Refuerzo en Inmuebles Antiguos    5
Tabla 2: Uso, recomendaciones y restricciones para la aplicación de las técnicas de
refuerzo6
Tabla 3: Inventario Viviendas Patrimoniales de la Ciudad de Riobamba         10
Tabla 4: Resumen Bienes Inmuebles Antiguos en Estudio
Tabla 5: Resumen de variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificios
(SNGR)
Tabla 6: Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no
reforzada (Benedetti – Petrini)
Tabla 7: Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles
Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación
Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)
Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada y su
valoración numérica
valoración numérica

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de Metodología de Investigación	8
Figura 2: Mapeo de Bienes Inmuebles Antiguos y Privados en Estudio	17
Figura 3: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la	a Edificación,
(Parámetro: Materiales)	19
Figura 4: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la	a Edificación,
(Parámetro: Patologías)	20
Figura 5: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la	a Edificación,
(Parámetro: Estado de conservación de la estructura)	21
Figura 6: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la	a Edificación,
(Parámetro: Técnica Recomendada)	22
Figura 7: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificac	iones (SNGR)
	24

RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolló un diagnóstico del estado actual de los bienes

inmuebles antiguos y privados desde el año de 1950 hasta el 2017 dentro de la ciudad de

Riobamba.

Los Ingenieros Civiles, Arquitectos y Restauradores han venido utilizando una

variedad de técnicas de recuperación para el mejoramiento de las estructuras históricas,

los criterios que fueron tomados en cuenta para el desarrollo de una metodología la cual

consiste en la elaboración de fichas que permitan realizar una clasificación de los casos

de estudio que determinen sus tipologías arquitectónicas y estructurales, y sirvieron

como una herramienta guía que permitió sugerir técnicas adecuadas para la

rehabilitación de los bienes inmuebles antiguos.

Al finalizar la investigación se obtuvo como resultado una herramienta de

diagnóstico, en la cual se tiene como parámetros principales de evaluación: materiales,

patologías, estado de conservación de la estructura, análisis de vulnerabilidad sísmica y

técnica recomendada. Siendo de esta manera ejecutable en varias disciplinas que en su

posterioridad pueda ser útil en trabajos de rehabilitación de inmuebles antiguos.

En el caso particular de la ciudad de Riobamba, el escaso control en la preservación

y utilización de los espacios históricos, ha contribuido a una creciente comercialización

y centralización administrativa que ha creado una falta de interés en la preservación de

inmuebles antiguos y un progresivo desarrollo de edificaciones modernas que alteran el

carácter histórico de esta zona, lo que limita las labores de rehabilitación.

Palabras clave: Diagnóstico, Bienes inmuebles antiguos, Técnicas de rehabilitación.

хi

#### **ABSTRACT**

This research carried out a current state diagnostic about private and ancient real estate assets from 1950 to 2017 within the city of Riobamba. In essence, some civil engineers, architects and restorers have been using a variety of recovery techniques for improving historical structures. Some criteria to develop a methodology were taken into account which consisted on the development of cards. They allowed classifying assets into case studies in order to determine their architectural and structural typologies; additionally, it served as a booklet to suggest appropriate techniques for the rehabilitation of the ancient real estate assets. At the end of the investigation, a diagnostic tool was obtained which established the main evaluation parameters such as materials, pathologies, state of conservation of the structure, analysis of seismic vulnerability and a recommended technique. The diagnostic tool is feasible within several disciplines for future rehabilitation of old buildings. In the particular case of the Riobamba city, the limited control over the preservation and use of historic spaces have contributed to a growing commercialization and administrative centralization that has created a lack of interest to preserve ancient old buildings, and allow a modern building progressive development. Therefore, it alters some historical character of this area by limiting rehabilitation work.

Keywords: Diagnosis, ancient real estate, rehabilitation techniques.

Reviewed and translated by: Armijos Monar Jacqueline, MsC.

#### 1. INTRODUCCIÓN

La restauración de bienes inmuebles antiguos es una labor de intervención la cual busca ante todo la conservación del aporte cultural e histórico que se heredan a las generaciones futuras; para poder generar los criterios a considerar en dichos trabajos, es necesario realizar las investigaciones y análisis pertinentes del estado actual en el que se encuentran y así poder dar paso a una elección de técnicas, tratamientos y consideración de materiales para su aplicación.

El escaso control en la preservación y utilización de los espacios del centro histórico de la ciudad de Riobamba ha generado que los inmuebles que presentan afectaciones sean derrocados o abandonados hasta su colapso para dar paso a una edificación nueva de concreto lo que dificulta la aplicación de metodologías para la recuperación de inmuebles antiguos, hasta ahora solo ejecutadas en edificaciones de carácter religioso ya que se consideran trascendentales y de gran herencia cultural, por lo cual anula su práctica en inmuebles particulares, lo que aumenta la falta de interés en la preservación de los mismos y la alteración al carácter histórico y cultural de dicha zona. (Animas Rivera, 2015)

La presente investigación consiste en el desarrollo de un diagnóstico que permita conocer el estado actual de los bienes inmuebles antiguos ubicados en la ciudad de Riobamba, y registrados entre las décadas de 1950 a 1960. Periodo que fue seleccionado por ser la última etapa en la que se aplicaron técnicas y materiales tradicionales de construcción que antecedieron a la fase de transición al cambio por edificaciones de concreto.

El objetivo principal es conocer el estado actual de los bienes inmuebles antiguos sus características tanto estructural y arquitectónica que nos permita establecer la metodología adecuada para su recuperación lo cual es y debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, en el cual intervienen campos como: Ingeniería Civil, Arquitectura, Restauración de Arte, Historia y Arqueología, etc., teniendo claro este criterio no solo se deberá considerar la importancia del edificio sino también la condición actual del mismo. Se ha revisado y citado las técnicas con características no invasoras, compatibles, duraderas y de carácter reversible todo esto dependiendo del caso particular que se presente, para preservar y salvaguardar los valores intrínsecos de los inmuebles antiguos (Di Biase, 2015; Garabito López, Rodríguez Sáiz, Junco Petrement, & Garabito López, 2015; Hernández Martínez, 2015; Peña Mondragón & Lourenço, 2012; Preciado, Rodriguez, Gutierrez, & Leal, 2016).

El interés en realizar este tema de investigación se basa en la importancia de la conservación de los bienes inmuebles antiguos de la década señalada, para lo cual ha sido tomado como base de datos el inventario realizado hace más de 10 años por el Municipio de Riobamba, quienes a pesar de contar con esta valiosa información no han gestionado soluciones que impulsen la conservación de los mismos. Dicha documentación será revisada para la posterior selección de casos de estudio de rehabilitación para identificar sus características, su tipología y estado; revisión que será útil para definir el índice de vulnerabilidad sísmica a través de ciertos parámetros, la información aportada con este estudio podrá ser de gran ayuda para futuras investigaciones y aplicaciones en restauración de bienes inmuebles antiguos y su posible rehabilitación.

#### 2. OBJETIVOS

#### 2.1.Objetivo General

 Diagnosticar el estado actual de los bienes inmuebles antiguos y privados en el ámbito estructural y arquitectónico, a través de metodologías adecuadas para su recuperación.

#### 2.2. Objetivos Específicos

- Revisar documentación mediante la selección de estudios de rehabilitación en inmuebles antiguos estableciendo las técnicas que se pueden aplicar en los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba.
- Identificar los inmuebles antiguos mediante el levantamiento de datos existente en el municipio de Riobamba y posteriormente mediante fichas definiendo las edificaciones a estudiar y sus características.
- Definir el índice de vulnerabilidad sísmica mediante la aplicación del método de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), identificando los problemas y dificultades que se presentan en su rehabilitación.
- Establecer el grado de restauración y/o reconstrucción que se podrá aplicar mediante el análisis de los resultados obtenidos estableciendo las especificaciones técnicas mínimas recomendadas.

#### 3. MARCO TEÓRICO

Los trabajos de rehabilitación estructural se fundamentan en aplicar técnicas constructivas que corrijan el daño local y apariencia de los elementos estructurales. El trabajo de rehabilitación consiste en un "Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad que ha disminuido o se ha perdido a causa de algún fenómeno físico como natural" (Garabito López et al., 2015).

Uno de los problemas que se ha venido presentando en la aplicación de las técnicas y métodos de rehabilitación es la falta de experiencia y conocimiento para determinar si son efectivas, durables y compatibles con los materiales y con su estructura original (debido a que la mayoría de los edificios que forman parte de los inmuebles han sido construidos sin ningún tipo de refuerzo, solamente concebidos para soportar su propio peso.), elementos que certificarían el éxito en la rehabilitación ya que los conocimientos sobre la construcción se han venido transmitiendo de generación en generación y basados en la prueba y error (López García, 2012; Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

Estas técnicas se deberían utilizar cuando otros materiales usados en rehabilitación no proporcionen el nivel de refuerzo deseado. Sin embargo, el uso de cualquier técnica de refuerzo necesita ser acompañada de un estudio detallado sobre los posibles efectos en la estructura y materiales originales (Tamez & Aguilar, 2016).

La Tabla 1 muestra una recopilación de algunas técnicas de refuerzo modernas utilizadas; sin embargo, debe recalcarse que el hecho de que se hayan utilizado no quiere decir que sean las soluciones más adecuadas o efectivas para un problema en particular.

Tabla 1: Técnicas Modernas de Refuerzo en Inmuebles Antiguos

Técnica	Descripción
Anclaje	El anclaje de un elemento, mediante barras o cables de acero, ayuda a mejorar la estabilidad de la estructura o impedir deformaciones excesivas.
Costuras Armadas	Esta técnica se basa en la realización de vacíos en los elementos a reforzar, en donde se introducen barras de metal (acero inoxidable, titanio, etc.), las cuales son después recubiertas, generalmente con mortero. Esta técnica no es muy recomendable ya que es altamente invasora y no es reversible.
Encamisados de Concreto	Cuando se presente grandes esfuerzos de compresión, una deformación lateral o se requiera mejorar la continuidad de los elementos, se puede construir una estructura de concreto armado que recubra al elemento original. Se recomienda que, para obtener un trabajo eficiente de los elementos de concreto, éstos se deben colocar a ambos lados del muro, así como que tengan una buena conexión entre ellos. Esta técnica se recomienda principalmente para reforzar cimentaciones, ya que es altamente invasora, pues al recubrir el elemento original se pierde parte de la identidad arquitectónica del inmueble. Obviamente, esta técnica no se puede aplicar cuando el elemento contenga pinturas murales u otro tipo de adorno arquitectónico o artístico.
Inyección	Esta técnica consiste en inyectar mortero o resinas epóxicas a través de grietas o agujeros previamente realizados, para rellenar las cavidades y vacíos al interior de los elementos tratados; así como para rellenar grietas. Esto permite mejorar las características mecánicas del material. Sin embargo, esta técnica no es reversible y debería realizarse con materiales que hayan mostrado su compatibilidad con los materiales originales, como el mortero de cal y arena
Refuerzo Externo	La aplicación de refuerzo en las caras externas de los elementos utilizando material de alto rendimiento (como son las FRP, mallas de acero, polímeros, etc.) permite incrementar su capacidad. Este refuerzo se une con el elemento original mediante resinas epóxicas, morteros o pegamentos.

Fuente: (Peña Mondragón & Lourenço, 2012)

Los materiales utilizados en la rehabilitación de inmuebles deben respetar los principios de restauración, ya que se tiene algunos parámetros a considerar dentro de cada técnica como son los presentados en la Tabla 2, en forma particular el principio de

durabilidad y compatibilidad (tanto química, como física y mecánica) con los materiales originales.

**Tabla 2:** Uso, recomendaciones y restricciones para la aplicación de las técnicas de refuerzo

Técnica	Técnica Uso Recomendaci		Restricción
Anclaje	Cubiertas, techos, muros	Mejora la estabilidad de la estructura. Impedir deformaciones excesivas	Perturbación visual Corrosión del acero
Costuras Armadas	Muros	Aumenta su capacidad a la tracción Mejora la capacidad portante	Peligro de corrosión Cambia las características mecánicas de los elementos
Encamisados de Concreto	Muros, columnas, cimentaciones	Aumenta su capacidad a compresión	Alta invasión en los elementos Técnica irreversible
Inyección	Mampostería, muros, reparación de grietas	Reforzamientos Mejora la resistencia a compresión	Sensibilidad a la temperatura Dificultad en curado Compatibilidad de las características físicas, químicas y mecánicas
Refuerzo Externo	Muros, columnas	Mejora el comportamiento sísmico de las estructuras Conexiones eficaces de muros	Intrusión visual Aumento de la masa de los elementos

Fuentes: (Aragón Fitera & Freire Tellado, 2012; Geotecnia y Cimientos S.A., 2010;

Monjo Carrió & Maldonado Ramos, 2001)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Una característica de los inmuebles antiguos tanto públicos como privados es que utilizan "la mampostería, que es la combinación de una unidad en estado natural o labrada con formas cuadradas o rectangulares de piedra, barro natural u horneado, en combinación con un cementante de diferentes materiales", detalle que también resulta

ser puntual para la toma de decisiones en una rehabilitación posterior a su diagnóstico (Preciado et al., 2016).

Es necesario proteger los inmuebles antiguos ante riesgos naturales y generados por el hombre desde una perspectiva de ingeniería sensibilizada y orientada hacia la vulnerabilidad que cada inmueble va presentando con el pasar del tiempo (Hernández Martínez, 2015).

Para la protección y para un análisis de vulnerabilidad sísmica de estos inmuebles es necesario realizar un estudio que busque entender el proceso de construcción del edificio y los materiales usados en su concepción como los implementados en restauraciones por daños y remodelaciones, parámetros que se consideran en el método de La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 2011).

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de las estructuras, además según la ley de causa-efecto es una característica de comportamiento propio de los inmuebles; la cual no solo depende del sistema estructural sino también de elementos estructurales y no estructurales, tipo de cubierta, tipo de paredes, configuración en plata y elevación entre otros, estos parámetros son los que considera el Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini), el cual se desarrollo específicamente para edificaciones de mampostería y hormigón; haciendo énfasis en las primeras debido a su alto riesgo sísmico (Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga, Sarria Sirias, & Maltez Montiel, 2002; Rivera, 2010).

Esta información mecánica y dinámica experimental en conjunto con el diagnóstico de la estructura, análisis histórico del edificio y la amenaza sísmica resultan de gran utilidad para determinar si el edificio será rehabilitado o reforzado.

#### 4. METODOLOGÍA

La metodología que se usará en el proyecto de investigación se muestra en la Figura 1, la misma detalla un esquema general de la propuesta.




Figura 1: Esquema de Metodología de Investigación

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

#### 4.1.Precedentes

#### Revisión de Casos de Estudio

Al considerar los respaldos bibliográficos se da la necesidad de registrar la información para facilitar la toma de decisiones en el análisis de los inmuebles antiguos, así como para la evaluación de técnicas de materiales de construcción utilizados, por lo

que se debe considerar la información histórica, la información recopilada para el proyecto, el diagnóstico, el estado actual de la estructura del inmueble, la evaluación de la seguridad y la intervención debe ser registrada.

#### 4.2.Marco Teórico

#### Establecer un marco teórico referencial

Realizar una recopilación de información necesaria para responder al problema de investigación, y poder generar un marco argumental de cada uno de los pasos seguidos en la presente investigación al igual que los fundamentos que se consideraron para la elaboración de las fichas aplicadas en los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba.

#### Técnicas de Rehabilitación

Observando las características de los inmuebles antiguos de la cuidad de Riobamba se podrá diagnosticar el tipo de material adecuado o metodología que se deberá seguir para una rehabilitación de las estructuras y brindar una evaluación de las técnicas modernas existentes.

#### 4.3.Levantamiento de Datos

#### Verificación de información inventariada de los bienes inmuebles a investigar

Al momento se cuenta con un inventario de las diferentes Viviendas Patrimoniales y Antiguas de la Ciudad de Riobamba, la misma que está separada por épocas las cuales datan desde años anteriores a 1900 y abarcan el mayor número de inmuebles hasta la actualidad 2017.

Tabla 3: Inventario Viviendas Patrimoniales de la Ciudad de Riobamba

VIVIENDAS PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA											
Época	N° de Vivienda	Edificaciones Representativas de la época	Estilos Arquitectónicos	Materiales de la Época	% por época						
Antes de 1900	50	Padres Redentoristas (1800), Comunidad Madres Conceptas (1889-1927), Jesuitas- Colegio San Felipe Neri (1836), Curia (1800), Municipio de Riobamba	Neoclásico, Ecléctico, Historista, Tradicional	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera	11,16						
1900	68	Comunidad de las Madres de la Caridad, Colegio Riobamba	Neoclásico, Ecléctico, Historista, Tradicional	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc	15,18						
1910	42	Iglesia de San Alfonso, Colegio Maldonado, Plaza Roja, Hermanas de la Caridad	Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Nórtico	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc	9,38						
1920	99	Bellavista, La Trinidad, Colegio Carlos Cisneros, Empresa de Ferrocarril, Parque Maldonado, Comunidad Marianitas, Comunidad Franciscanas	Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Nórtico, Neogótico	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc	22,10						
1930	96	Comunidad Jesuitas, Radio Bonita, FEDEBAR, SRI, Comercial Brito, Iglesia La Dolorosa	Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc	21,43						
1940	61	Sindicato de Choferes, Cooperativa de Educadores de Chimborazo, Iglesia y Convento Las Carmelitas, Cámara de la Pequeña Industria de Chimborazo	Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc	13,62						
1950	31	Colegio María Auxiliadora, Banco de Fomento, IESS	Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista	Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc, Hormigón	6,92						
1960	1		Modernista	Ladrillo, Teja, Madera, Zinc, Hormigón	0,22						

Fuente: Departamento de Patrimonio de la Ciudad de Riobamba

El inventario con el que cuenta el Departamento de Patrimonio se realizó en el año 2007 teniendo 10 años de diferencia con la presente investigación, en este periodo de holgura se han ido perdiendo diferentes bienes inmuebles no solo por su derrocamiento

sino también por su descuido a la intemperie perdiendo así una cantidad considerable de las antes mencionadas.

Para verificar la información se aplicará la Tabla 7: *Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles* (Ver Anexo 1), la cual se denominó como Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles, dentro del cual se recopilará la información de los mismos dentro del periodo establecido, los criterios de evaluación aplicados en la ficha descrita son de carácter social, legal y una breve descripción del estado de conservación de los diferentes bienes a estudiar; actualmente solo contamos con 15 bienes inmuebles de esta época.

Otra de las herramientas que se usará para recolección de información será la Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación (Ver Anexo 2), como punto de partida se tiene la breve descripción que se presentó en la Tabla 7, para dar paso a los criterios tomados en estudio en la Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, donde se considera un análisis de los componentes de la edificación sus afectaciones y el estado de los mismos.

#### Mapeo de las edificaciones en estudio

Se situará a los diferentes bienes inmuebles antiguos de la década de 1950 a 1960 en las zonas en donde están ubicados dentro de la ciudad de Riobamba; mediante el levantamiento de datos el cual contará con la información necesaria, requerida para poder generar un mapeo adecuado y característico de cada inmueble, aprovechando hitos urbanos como referencia y sectores populares en la ciudad.

#### 4.4.Análisis de Datos

#### Clasificación por Tipología

Se generará una clasificación de cada inmueble antiguo dependiendo de su tipología ya sea de carácter estructural como arquitectónico que se presentan al momento de la evaluación.

#### Análisis de Vulnerabilidad del Inmueble (SNGR)

Se establecerá una base de datos con las características de afectación presentados durante la vida útil de los inmuebles basándonos en el modelo propuesto por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador (SNGR), la misma que cuenta con diez parámetros de evaluación y se detalla en la Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR) (Ver Anexo 3), mediante la cual se asociará el daño estimado de cada estructura con la vulnerabilidad dependiendo de su configuración geométrica, su variación en elevación y en planta (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011).

La calificación cuenta con tres rangos de puntuación de vulnerabilidad:

- Entre 0 y 33 como vulnerabilidad baja.
- Entre 34 y 63 vulnerabilidad media.
- Mayores de 63 vulnerabilidad alta.

#### Análisis de Vulnerabilidad del Inmueble (Benedetti - Petrini)

Como se ha observado, la evaluación de vulnerabilidad sísmica no es única y se cuenta con algunos métodos o parámetros para su evaluación, tales razones han dado paso a la aplicación del Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini), identificando parámetros importantes los cuales controlan el daño causado en las

edificaciones al momentos de un sismo, el método en mención cuenta con once parámetros de evaluación, que se detallan en la Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Ver Anexo 4), considerando varios aspectos los cuales juegan un papel importante al momento de evaluar las edificaciones como son: la configuración en planta y elevación, elementos estructurales, elementos no estructurales, estado de conservación, tipo de cubierta y calidad de los materiales. Se podrá establecer el grado de afectación que han sufrido los diferentes bienes inmuebles durante su vida útil (Benedetti, Benzoni, & Parisi, 1988; Benedetti & Petrini, 1984; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002).

La calificación de cada parámetro esta dada por una escala de valores definidos de acuerdo a las clases A, B, C y D, siendo el más optimo A y el más dañino D; los detalles a considerar para selección de las clases están definidos en la *Tabla 11: Características de los Parámetros para la cuantificación del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini.* (Ver Anexo 5), cada clase cuenta con sus correspondientes factores Ki, el mismo que considera la condición de calidad de cada uno; el valor numérico varía de 0 a 45, de la igual manera son afectados por el coeficiente de peso Wi, el cual se encuentra entre 0,25 y 1,25, reflejando la importancia de cada uno de los parámetros (Benedetti, Benzoni, & Parisi, 1988; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002).

Tomando como referencia los expuesto por Reyes Loáisiga et al.,(2002). El índice de calificación se define por una escala continua entre 0 y 382,5 que es el valor máximo posible, este se divide para 3,825 para obtener el índice de vulnerabilidad normalizado en un rango que va de 0 < Iv < 100; cuenta con tres rangos de puntuación:

- Iv < 15% Vulnerabilidad baja.
- $15\% \le \text{Iv} < 35\%$  Vulnerabilidad media.

• Iv  $\geq$  35% Vulnerabilidad alta.

#### 4.5. Análisis de Resultados

#### Resultados

Como resultados se obtendrá un diagnóstico de los diferentes inmuebles antiguos de la época de 1950 y 1960, tanto en el ámbito estructural como arquitectónico. Además se podrá recomendar una técnica de rehabilitación que considere las dificultades técnicas que se podrían presentar en la solución estructural la cual está orientada a los materiales de la propuesta basándonos en el Tabla 1 y Tabla 2.

#### Discusión

Se comparará los resultados obtenidos en esta investigación para relacionar sus indicadores entre sí, así como con investigaciones anteriores para resaltar las diferencias más importantes.

#### **Conclusiones**

Podremos indicar como se respondió la pregunta de investigación y si se logró cumplir los objetivos planteados o no.

#### 5. RESULTADOS

La presente investigación plantea un diagnóstico del estado actual de los bienes inmuebles antiguos de carácter privado, actualmente solo se cuenta con 15 bienes privados de esta época, y 4 públicos, los mismos que no han sido evaluados debido al régimen de propiedad en el que se encuentran ya que corre por parte del estado y de las entidades encargadas de ellos, la Tabla 4 presenta un resumen de todos los bienes inmuebles de la década en estudio con la información principal de cada uno y con el código de investigación denominado Evaluación de Bienes Inmuebles Antiguos (EBIA).

Tabla 4: Resumen Bienes Inmuebles Antiguos en Estudio

N°	Nombre	Código Investigación	Ubicación	Propietario	Fecha de Construcción	Respaldo Fotográfico Completo	Observaciones
1	Residencia	EBIA-01	Espejo entre Junín y Argentinos	Particular	1950	-	
2	Residencia	EBIA-02	Argentinos y Espejo, esq.	Particular	1950	X	
3	Residencia	EBIA-03	Velasco y Orozco	Particular	1950	X	
4	Jardín General Lavalle	EBIA-04	España y Veloz	Público	1950	No	No entra en el estudio al ser un bien inmueble público
5	Residencia	EBIA-05	Veloz y España, esq.	Particular	1950	-	
6	Residencia	EBIA-06	Veloz y Tarqui. esq.	Particular	1950	X	
7	Banco Nacional de Fomento	EBIA-07	Primera Constituyente y 5 de Junio	Estatal	1955-1960	No	No entra en el estudio al ser un bien inmueble público
8	Residencia	EBIA-08	Guayaquil entre Carabobo y Rocafuerte	Particular	1950	-	
9	Residencia	EBIA-09	Guayaquil y García Moreno, esq.	Particular	1950	X	
10	Residencia	EBIA-10	10 de Agosto entre García Moreno y Pichincha Particular 1950-1960 X		X		
11	Residencia	EBIA-11	Pichincha y Guayaquil, esq.	- Particular 1933-1900 -			
12	Residencia	EBIA-12	Benalcazar y Guayaquil	l Particular 1950 X			
13	Residencia	EBIA-13	Velasco entre 10 de Agosto y Guayaquil	Particular	1950	-	
14	Colegio María Auxiliadora	EBIA-14	5 de Junio, Guayaquil, Tarqui y Olmedo	Público	1950	No	No entra en el estudio al ser un bien inmueble público
15	Residencia	EBIA-15	Larrea entre Guayaquil y Olmedo	Particular	1950	X	
16	Residencia	EBIA-16	Olmedo entre García Moreno y Pichicha	Particular	1950	-	
17	Residencia	EBIA-17	Olmedo y Carabobo	Particular	1950	-	
18	Edificio- Residencia	EBIA-18	5 de Junio y Olmedo	Particular	1960	-	
19	Dirección de Sistema de Pensiones IEES	EBIA-19	Av. Unidad Nacional	Estatal	1950	No	No entra en el estudio al ser un bien inmueble público

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Dentro del denominado centro histórico de la ciudad de Riobamba se ha podido identificar el lugar y localización de cada uno de los Bienes Inmuebles en estudio, como se demuestra en la figura 2, diferenciando su ubicación mediante un código de colores, calles, hitos urbanos, sectores populares y lugares referenciales.

## Mapeo Bienes Inmuebles (1950-1960)




Figura 2: Mapeo de Bienes Inmuebles Antiguos y Privados en Estudio


Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Mediante el levantamiento realizado en los diferentes bienes inmuebles antiguos de la ciudad de Riobamba se logró verificar los parámetros establecidos en los modelos de fichas.

Para presentar una estimación del conjunto de datos en estudio se ha visto factible organizar de manera gráfica los resultados obtenidos, teniendo los parámetros principales que se han evaluado como son: materiales, patologías, estado de conservación de la estructura, técnica recomendada y análisis de vulnerabilidad sísmica.

Para poder generar una rehabilitación de elementos estructurales es de suma importancia conocer los materiales con los que están concebidos, para así corregir el daño local y la apariencia de los mismos conservando su originalidad en caso de darse una intervención (Garabito López et al., 2015; López García, 2012; Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

En la figura 3, se muestra los diferentes materiales predominantes en la estructura de cada uno de los bienes inmuebles.




**Figura 3:** Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Materiales)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Debido a la época de su concepción se estima que en todos los casos la cimentación es de piedra, dentro de los muros y paredes los materiales predominantes son el ladrillo y el adobe, tanto columnas, vigas y las escaleras son de madera.

Para brindar un diagnóstico adecuado del estado de un bien inmueble es necesario conocer los daños que han afectado y deteriorado la estructura identificando los elementos que conforman la configuración estructural (vigas, columnas, muros, etc.) y conocer si están comprometidos por alguna afectación en específico (López García, 2012).

En la figura 4, se presentan los daños que han sufrido los bienes inmuebles dentro de su configuración estructural.




**Figura 4:** Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Patologías)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Predominando afecciones como: la humedad, apolillado, fisuras y flexión dentro de los elementos destacados. Siendo el más común la humedad presente en todos los elementos y las fisuras como patología predominante en vigas y columnas.

Conociendo cuáles son las afectaciones que han tenido cada uno de los elementos de la configuración estructural o arquitectónica nos permite emitir un criterio del estado de conservación mismo que nos ayuda para determinar los parámetros que intervendrán al momento de su proceso de reconstrucción y recuperación (Tamez & Aguilar, 2016).

Dentro de la figura 5, muestra la escala mediante la cual se clasifica el estado de conservación de los elementos estructurales.



**Figura 5:** Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Estado de conservación de la estructura)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Mediante una revisión fotográfica y observación directa creando un criterio de cómo es la realidad de cada uno de los elementos de los bienes en estudio, los cuales en su mayoría se encuentran en estado regular.

Cualquier técnica aplicada para la rehabilitación de bienes inmuebles debe respetar los principios de restauración ser poco invasores y hasta cierto punto reversibles, también se debe acompañar todos los criterios considerados con un estudio detallado de si se dará un cambio a la originalidad de sus componentes, respetando y asegurando que serán compatibles y duraderos (Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

La figura 6 da a conocer los diferentes elementos a los a que se sugirió una técnica en particular de manera subjetiva para poder ser reforzados.



**Figura 6:** Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Técnica Recomendada)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Las intervenciones más recomendadas en este caso han sido el encamisado de concreto y el refuerzo externo los cuales se aplicaran a elementos como la cimentación, muros y paredes por ser poco invasivos para algunos de ellos, cabe recalcar que no son las únicas técnicas sugeridas.

Al aplicar el modelo propuesto por el SNGR; las características particulares de cada estructura se detallan en el resumen en la Tabla 5, donde las estructuras presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media y baja

**Tabla 5:** Resumen de variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificios (SNGR)


Estructura No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sistema Estructural (Describe la tipología estructural predominante en la	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
edificación) <b>Tipo de Material en Paredes</b>															
(Describe el material predominante utilizado en las paredes divisoras de la edificación)	10	10	10	1	10	10	1	10	1	10	10	10	10	10	1
<b>Tipo de Cubierta</b> (Describe el tipo de material utilizado como sistema de cubierta en la edificación)	5	5	5	5	5	10	5	5	0	5	5	5	5	5	0
Sistema de Entrepiso (Describe el tipo de material utilizado para el sistema de pisos diferentes a la cubierta)	10	5	0	5	10	5	5	0	0	5	5	10	5	5	0
<b>Número de Pisos</b> (Se considera el número de pisos como una variable de vulnerabilidad debido a que su altura incide en su comportamiento)	0	0	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	0	5
Año de Construcción (Permite tener una idea de la posible aplicación de criterios de diseño de defensa contra la amenaza)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estado de Conservación (El grado de deterioro influye en la vulnerabilidad de la edificación)	1	0	0	0	1	10	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Características de suelo bajo la edificación (El tipo de terreno influye bajo las características de la vulnerabilidad física)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Topografía del Sitio</b> (La topografía del sitio de construcción de la edificación indica posibles debilidades frente a la amenaza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forma de construcción (La presencia de la irregularidad en la edificación genera vulnerabilidades)	0	5	5	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0	5	5
Indicador de Vulnerabilidad	41	40	36	36	47	51	32	31	26	37	37	42	37	40	22
Rango de Vulnerabilidad - Baja (B),Media (M),Alta (A) Estructura de Mayor Vulnerabilidad	M	M	M	M	M	M	В	В	В	M	M	M	M	M	В
Sísmica Estructura de Menor Vulnerabilidad					Bie	n Inn	nuebl	e N° 6	(EB)	[A-08]	) 51				
Sísmica	Bien Inmueble N° 15 (EBIA-17) 22														
Promedio de Vulnerabilidad Sísmica en las estructuras	<b>\$</b> 7														

#### Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Para brindar una recuperación completa de los bienes inmuebles antiguos es necesario que estén listos para resistir un evento sísmico, para ello es necesario realizar un análisis el cual busque entender los métodos de construcción y materiales en la concepción y los implementados en restauraciones, este análisis nos brinda las

características para considerar su vulnerabilidad ante estos sucesos naturales (Hernández Martínez, 2015).

En la figura 7, se describe la tipología estructural de vulnerabilidad predominante de los bienes inmuebles que se tomaron dentro de la investigación, este parámetro da a conocer el rango de afectación en el cual se han clasificado de acuerdo a sus características.



**Figura 7:** Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR) **Elaborado por:** Edgar S. Espinoza V.

Los bienes inmuebles se encuentran en su mayoría edificados por Estructuras de paredes portantes y en un porcentaje menor estructuras de hormigón armado y de madera.

La mayor parte de estructuras son medianamente vulnerables ante un sismo; de igual manera la época de construcción de los bienes en estudio aumentan considerablemente

su vulnerabilidad ante fenómenos sísmicos debido a que en dicha etapa la mayoría de estructuras se concebían para resistir su peso propio.

Al momento de aplicar el Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini); se ha dado una nueva forma de evaluación a las características particulares de cada edificación, las cuales se detallan en el resumen en la Tabla 6: Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Benedetti – Petrini), donde las estructuras presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media y alta, a comparación del método anterior.

**Tabla 6:** Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Benedetti – Petrini)

	W1=	1	W2=	0,3	W3=	1,5	W4=	1	W5=	1	W6=	0,5	W7=	1	W8=	0,3	W9=	1	W10=	0,3	W11=	1	Índice de	e Vulneral	oilidad
INMUEBLE	1. Organización del Sistema Resistente	K1	2. Calidad del Sistema Resistente	K2	3. Resistencia Convencional	К3	4. Posición del edificio y cimentación	K4	5. Diafragmas horizontales	K5	6. Configuración en planta	K6	7. Configuración en elevación	K7	8. Separación máxima entre muros	K8	9. Tipo de Cubierta	K9	10. Elementos no estructurales	K10	11. Estado de Conservación	K11	Índice de Vulnerabilidad Sísmica	Índice de Vulnerabilidad Sísmica (%)	Rango de Vulnerabilidad Sísmica
1	C	20	C	25	D	45	В	5	D	45	C	25	C	25	В	5	В	15	A	0	В	5	201,25	52,61	Alta
2	C	20	C	25	D	45	В	5	D	45	A	0	C	25	A	0	C	25	В	0	A	0	192,5	50,33	Alta
3	C	20	C	25	D	45	В	5	В	5	В	5	C	25	В	5	A	0	В	0	A	0	131,25	34,31	Media
4	C	20	В	5	D	45	В	5	C	15	В	5	C	25	D	45	В	15	В	0	В	5	166,25	43,46	Alta
5	C	20	C	25	D	45	В	5	C	15	Α	0	C	25	C	25	C	25	В	0	C	25	193,75	50,65	Alta
6	D	45	C	25	D	45	В	5	C	15	D	45	D	45	C	25	D	45	В	0	D	45	301,25	78,76	Alta
7	В	5	В	5	D	45	В	5	C	15	C	25	C	25	C	25	В	15	В	0	A	0	151,25	39,54	Alta
8	В	5	C	25	D	45	В	5	C	15	C	25	C	25	D	45	В	15	В	0	A	0	161,25	42,16	Alta
9	В	5	В	5	D	45	В	5	В	5	C	25	В	5	C	25	A	0	В	0	A	0	106,25	27,78	Media
10	C	20	C	25	D	45	В	5	C	15	C	25	C	25	A	0	В	15	В	0	В	5	170	44,44	Alta
11	C	20	C	25	D	45	В	5	C	15	C	25	C	25	Α	0	C	25	A	0	В	5	180	47,06	Alta
12	C	20	C	25	D	45	В	5	C	15	D	45	C	25	C	25	В	15	В	0	В	5	186,25	48,69	Alta
13	C	20	C	25	D	45	В	5	C	15	В	5	C	25	C	25	C	25	В	0	В	5	176,25	46,08	Alta
14	C	20	C	25	D	45	В	5	D	45	В	5	$\mathbf{C}$	25	Α	0	C	25	В	0	В	5	200	52,29	Alta
15	В	5	В	5	D	45	В	5	В	5	В	5	В	5	A	0	A	0	В	0	В	5	95	24,84	Media

El método de vulnerabilidad sísmica de Benedetti – Petrini permite tener un panorama muchos más claro del estado de afectación de cada inmueble, ya esta metodología esta enfocada de una manera particular hacia edificaciones de mampostería como lo son gran parte de los bienes inmuebles antiguos; si se desea implementar una posible rehabilitación de los mismos debe garantizar su supervivencia ante un evento de esta magnitud, se destaca que el diseño y los materiales con los que se concibieron los inmuebles no preveían eventos sísmicos (Reyes Loáisiga et al., 2002).

#### 6. DISCUSIÓN

La rehabilitación de los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba, es un tema en discusión que ha venido tomando gran importancia en los últimos años, ya que al ser esta la denominada "ciudad de las primicias" cuenta con varias construcciones de carácter antiguo tomadas en cuenta desde el año 1950, las cuales han sido segregadas de varios estudios previos por cuanto no son edificaciones del ámbito religioso, pero no por ello menos importante.

La presente investigación recomienda un diagnóstico del estado actual de dichos inmuebles que sirva como herramienta para quienes ejecuten una rehabilitación, cualquiera que sea el protagonista tendrá un punto de partida referencial para generar nuevas investigaciones.

Varias investigaciones antes realizadas por autores como Garabito López et al., (2015); Hernández Martínez, (2015); Peña Mondragón & Lourenço, (2012); Preciado, (2016), mencionan ciertos parámetros a tomar en cuenta para poder realizar el diagnóstico previo a una rehabilitación que no resulta ser completa puesto que no contemplan toda la gama de materiales utilizadas en esa época, y que influyen en la

toma de la decision con respecto al criterio de estado de conservacion de todo el bien inmueble las mismas que incluyen caracteristicas arquitectónicas y estructurales.

Además de realizar un análisis de vulnerabilidad por separado; debido a que los parámetros evaluados por el método del Índice de Vulnerabilidad expuesto por Benedetti & Petrini, (1984); son muy similares a los del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se destaca que los detalles particulares de los mismos son aquellos que llaman la atención y generan inquietud ante la urgencia de un replanteamiento de las herramientas ejecutadas por las entidades estatales hacia bienes inmuebles de estas caracterizas y el trato especial y minucioso que deben tener al momento de hablar de vulnerabilidad sísmica; ya que si se aplica un método subjetivo como lo es el SNGR se pierde algunos parámetros específicos y necesarios para contar con una evaluación un poco más acertada como lo es Benedetti – Petrini con su análisis de características de materiales y sistema constructivo, razones indispensables al momento de un análisis de este tipo.

La diferencia del presente trabajo de investigación en comparación con los anteriores radica en una compilación de datos, en donde se incluye a todos los materiales utilizados en la construcción del inmueble, el valor histórico, la vulnerabilidad y un detalle de alteraciones de cada uno que permitan conocer el estado actual y verdadero; este estudio analiza cada uno de los componentes de una edificación como la estructura, la fachada, el estado de los pisos y de la cubierta sin discriminaciones, que le otorgan a la herramienta de diagnóstico caracteristicas como eficacia, eficiencia y minuciedad con los detalles.

El propósito de generar una herramienta como lo es el diagnóstico actual de los inmuebles da paso a una futura formulación de una metodología que vaya acorde con

las necesidades de cada uno de los inmuebles que permita su conservación y guarde su importancia dentro de la ciudad.

Las principales limitaciones del trabajo investigativo comprenden:

- Un banco de datos incompleto y no actualizado a cargo del departamento de Patrimonio del Municipio Autónomo Descentralizado de Riobamba.
- La falta de una cultura de conservación patrimonial por parte de los ciudadanos
   Riobambeños.
- El nivel socio económico de la población y en específico de los propietarios de los bienes inmuebles antiguos a ser diagnosticados.
- El déficit de las herramientas generadas por las entidades estatales para este tipo
   5de edificaciones en particular.

#### 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 7.1. Conclusiones

La evaluación realizada a los bienes inmuebles antiguos y privados tanto en el ámbito estructural como en arquitectónico nos ha permitido sugerir una metodología adecuada para su recuperación, la metodología planteada en el presente estudio consiste en la evaluación de los materiales, patologías, estado de conservación y nivel de intervención a los que han sido sometidos cada uno de los inmuebles, generando un diagnóstico completo.

La revisión de la documentación obtenida ha permitido seleccionar algunas técnicas de rehabilitación compatible y duradera con la composición original de los bienes inmuebles antiguos, cada una de ella debe ir acompañado de un estudio previo y detallado sobre las consecuencias de su aplicación.

Para la identificación de inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba se toma como punto de partida el inventario realizado en el año 2007, lo cual ha permitido hacer un nuevo levantamiento de datos con la ayuda de fichas que caracterizan las edificaciones a estudiar.

Una vez actualizados los datos de los inmuebles antiguos a estudiar se define el índice de vulnerabilidad sísmica mediante la aplicación del método de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Método de Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini; en función de los resultados se concluye que los bienes inmuebles se encuentren en un rango entre bajo y medianamente vulnerables ante una amenaza sísmica según la SNGR y en un rango de vulnerabilidad medio y alto en el Método de Benedetti – Petrini; teniendo como condiciónate que el método de Benedetti – Petrini analiza de una manera minuciosa parámetros como características de materiales y sistema constructivo, a diferencia del método de SNGR el cual analiza estos parámetros de forma más subjetiva y superficial, debido a estos detalles existe la variación en sus respuestas; lo que indica que se debe analizar de una manera más detallada los parámetros dentro de cada método acorde a las necesidades.

Se establece que el grado de restauración y/o reconstrucción depende del estado de conservación de los bienes inmuebles y esto debe ir de la mano con la técnica recomendada, ya que es un condicionante debido a las ventajas y desventajas que cada una de ellas presenta ante las diferentes características de las estructuras, debido a estos parámetros uno de los bienes inmuebles en nuestro estudio no se encuentra en condiciones para poder ser restaurado.

#### 7.2. Recomendaciones

Es recomendable que exista mayor interés por parte de las entidades encargadas del patrimonio de la ciudad en crear un vínculo con los propietarios para generar mayor interés e importancia sobre las metodologías de recuperación para la conservación de los bienes inmuebles antiguos.

Se recomienda una selección minuciosa de información al momento de generar nuevas investigaciones, ya que los estudios de rehabilitación, reconstrucción y restauración son enfocados a situaciones y características específicas y no todas las edificaciones se encuentran en las mismas condiciones.

Es recomendable realizar un inventario actualizado con los bienes y muebles antiguos existentes y con los que han sido derrocados o abandonados para tener un panorama más claro de la situación actual de los mismos en la ciudad de Riobamba.

Se recomienda generar un estudio para analizar la razón por la cual se da una variación tan notable al momento de aplicar los parámetros que evalúan tanto el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini, y poder identificar las características particulares que han generado conflicto al momento de su aplicación e interpretación.

Es aconsejable evaluar el grado de invasión de las técnicas para rehabilitación, reconstrucción y restauración de los bienes inmuebles antiguos y así tener en cuenta el nivel de cambio que sufriría la estructura actual.

#### 8. REFERENCIAS

- Animas Rivera, H. (2015). Dinámica multidisciplinaria de los factores que influyen en la preservación de los edificios patrimoniales. *Convergencias Del Diseño y de La Construccion IV*, (July).
- Aragón Fitera, J., & Freire Tellado, M. (2012). Rehabilitación del patrimonio como futuro de la profesión: un caso práctico. *Congreso Nacional de La Ingeniería Civil Valencia*, (978-84-380-0452-4), 1–14. Retrieved from http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15774/Artículo Congreso de Ingeniería Civil\_2012.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Benedetti, D., Benzoni, G., & Parisi, M. A. (1988). Criteria for investment decisions and drisk management, *16* (March 1986), 183–201.
- Benedetti, D., & Petrini, V. (1984). Sulla vulnerabilitá sismica di edifici in muratura: Proposte di un metodo di valutazione. *L'industria delle Construzioni*, 149, 66-74.
- Carpeta Peña, E. L. (2014). Determinación del Indicie de Vulnerabilidad Sísmica de Siete Viviendas Mediante Cuatro Metodologías en la Ciudad de Bogotá.
- Di Biase, C. (2015). La Carta de Venecia: cincuenta años después. *Loggia, Arquitectura*& Restauración. Retrieved from
  http://polipapers.upv.es/index.php/loggia/article/view/3947
- Garabito López, J., Rodríguez Sáiz, Á., Junco Petrement, C., & Garabito López, J. C. (2015). Intervenciones en cubiertas históricas de madera: ¿Restaurar o reconstruir? 
  = Intervention in historical timber roofs: Restore or rebuild? *Anales de Edificación*, 

  1(1), 16. https://doi.org/10.20868/ade.2015.3035
- Geotecnia y Cimientos S.A. (2010). Técnicas de Rehabilitación/Refuerzos para edificios históricos del Patrimonio Cultural. *Patrac*, (PSE-380000-2008-3), 1–118. Retrieved from https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2010/hdl\_2072\_88240/E2.26.pdf

- Hernández Martínez, A. (2015). La conservación y restauración de la arquitectura contemporánea: paradojas y contradicciones. *Loggia, Arquitectura & Restauración*, (ISSN: 1136-758X), P. 18-35.
- López García, J. S. (2012). Diagnóstico de los Centros Históricos de Canarias: Un Balance desde las Normas de Quito, 41–57.
- Monjo Carrió, J., & Maldonado Ramos, L. (2001). Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas, 300–302. Retrieved from <a href="http://oa.upm.es/45423/1/2001\_patologia\_MC\_opt.pdf">http://oa.upm.es/45423/1/2001\_patologia\_MC\_opt.pdf</a>
- Peña Mondragón, F., & Lourenço, P. B. (2012). Criterios para el refuerzo antisísmico de estructuras históricas. *Revista de Ingeniería Sísmica*, 87(December), 47–66.
- Preciado, A., Rodriguez, Ó., Gutierrez, N., & Leal, O. (2016). Ingeniería Estructural Sensibilizada Ante Riesgos Naturales Aplicada a la Protección del Patrimonio Histórico. In *1er Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats* (pp. 0–21). Guadalajara, México.
- Reyes Loáisiga, N., Sarria Sirias, A., & Maltez Montiel, J. (2002). Metodología para la Determinación de la Vulnerabilidad Sísmica en Edificaciones. *Uni Sarec*, 1, 1–15. Retrieved from http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/vulne/managua-luz/PAPER.pdf
- Rivera, R. (2010). Método del Índice de Vulnerabilidad. *Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado*, 2, 38–60. Retrieved from https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6222/04CAPITULO\_3.pdf?sequence= 4&isAllowed=y
- Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos. (2011). Guia para implementar el análisis de vulnerabilidades a nivel Cantonal. Retrieved from http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ID\_10464\_Redhum-Ec-

# GUIA\_PARA\_IMPLEMENTAR\_EL\_ANALISIS\_DE\_VULNERABILIDADES\_ A\_NIVEL\_CANTONA-SNGR-PNUD-21-SEP-\_2011.pdf

Tamez, G., & Aguilar, E. (2016). Metodología para evaluación de daños en edificios patrimoniales por afectación sísmica, *I*(ISSN:2518-2943), 13.

## 9. ANEXOS

## 9.1.MODELOS DE FICHAS

### Anexo 1

Tabla 7: Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles

Unis	versidad Nacional de Chimb	de las Características de	Ficha	Pogistro
Univ		UI dZU	ricna	Registro
	Facultad de Ingeniería	<u> </u>	Fredricality da	Diamas hammahlas
B. P. L.	Escuela de Ingeniería Civi			Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominaci	ión del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-	EBIA-		
	upación		Localización	<del></del>
Uso Original	Uso Actual	Provincia:	Ciudad:	Zona:
		Parroquia:	Dirección:	N°:
		Cantón:		Mz:
Régimen de Propiedad:		Ubicación:		
Nombre del Propietario:		_		
Tipo de Tenencia:		_		
Época de Construcción:		]		
Fecha de Construcción:				
Tipología:				
N° Retiros:	N° Pisos:			
N° Frentes:	Valoración:			
Entorno de áreas de ver	des:			
DESCRIPCIÓN	N DE LA FACHADA	Tipología:		
Niveles o Pisos:		]		
Vanos Abiertos:				
Zócalo:				
Balcones:				
Color:				
Textura:				
ESTR	RUCTURA	Fotografía:		
Tipo:				
Cimentación:				
Paredes:				
Cubierta:				
ESTADO DE CONSER	RVACIÓN DEL INMUEBLE	1		
Fachada:		]		
Cubierta:				
Estructura:		]		
Intervenciones:		]		
Observaciones:		-		
İ				

# Anexo 2

 Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación

													SIS	ΓEΝ	//AS	C	ONS	STR	UC	TIV	os	YE	EST	ΓAD	0 [	DE I	LA E	EDI	FIC	ACI	ÓN								
Código Inventario 20	007	Nº:	4H4	1-07	<b>'</b> -																											Mz	:				Código I	nvestiga	ción Nº: EBIA-
									MA	TEF	RIAL	ES													PAT	OL	OG	ÍAS	;				E	ST	AD				TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA					<u> </u>							_										<u> </u>		-			1	-		-				-					
CIMENTACIÓN	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ												ļ	ļ	<del></del>	<del> </del>	ļ	-	ļ	-		↓	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	
MUROS / PAREDES	ļ			<b></b>	ļ	ļ	ļ	-	ļ	ļļ												ļ	ļ		<b>ļ</b>	ļ	-	ļ	-		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			
COLUMNAS	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	-	ļ	ļ												ļ	ļ	<del></del>	┦	ļ	-	ļ	-		↓	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	
VIGAS					ļ	ļ	ļ	-	ļ	ļ												ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			
ESCALERA				ļ	ļ	ļ	ļ	-	ļ	ļ												ļ	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	-	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			
ENTREPISO			ш				_		<u> </u>				_	_	_								_		<u> </u>			_		┷		<u> </u>			<u> </u>				
B.CUBIERTA									1			-		_														1											
ESTRUCTURA				ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ					.							ļ	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	J	ļ			.ļ	ļ	ļ	ļ	ļ				
CUBIERTA PLANA							<u> </u>							_	-							ļ	-	-	-	╄	-	╀	-		-	ļ	<u> </u>	-					
CUBIERTA INCLINADA				L	ļ	ļ	ļ		ļ	ļļ												ļ	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ			
CIELO RASO												-	_		_		ш		ш			_						_	┸		_	<u> </u>							
C. FACHADAS												-																1											
BALCON INCLUÍDO																																							
BALCÓN EN VOLADO					<u> </u>	ļ	<u> </u>		<u></u>																<u> </u>	1		1				<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>				
ALEROS												- 1																				<u> </u>							
ANTEPECHOS				<u></u>	<u></u>	ļ	<u> </u>		<u></u>	[			l								<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1	1				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
BALAUSTRES												1																					L						
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN									-																														
PUERTAS																												1											
VENTANAS																																<u> </u>							
OTROS												-																											
D. PISOS - ACABADOS												-														-													
ZAGUAN												Nomen.																											
PATIOS							I															I	T		1	T		T			T	1	Ī		I				
GALERÍAS							Π																T		T	T		П			T								
INTERIORES					Π	T	T	T														T	T	T	T	T	T	T		1	T	T		T	l				

## Anexo 3

Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCION DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACION	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica	Amenaza de Inundación	Amenaza de Deslizamiento	Amenaza Volcánica
		Hormigón Armado	0	1	5	1
		Estructura Metálica	1	1	5	5
	Describe la tipología estructural	Estructura de Madera	1	10	10	10
Sistema Estructural	predominante en la edificación	Estructura de Caña	10	10	10	10
	F	Estructura de Pared Portante	5	5	10	5
		Mixta madera/hormigón	5	5	10	5
		Mixta metálica/hormigón	1	1	10	5
		Pared de Ladrillo	1	1	5	1
	Describe el material	Pared de Bloque	1	5	5	5
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10	5	10	5
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10	5	10	5
	edificación	Pared de	5	5	10	5
		tabla/bahareque/madera				
		Cubierta Metalica	5	1	NA	10
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	0	0	NA	1
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5	5	NA	10
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	10	10	NA	10
		Vigas de madera y teja	5	5	NA	5
		Losa de Hormigón Armado	0	NA	NA	NA
Sistema de	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	5	NA	NA	NA
Entrepiso	utilizado para el sistema de pisos	Entramado madera/caña	10	NA	NA	NA
Littlebiso	diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	1	NA	NA	NA
		Entramado hormigón/metálico	1	NA	NA	NA
	Se considera el numero de pisos	1 piso	0	10	10	10
	como una variable de	2 pisos	1	5	5	5
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	5	1	1	1
	altura inside en su	4 pisos	10	1	1	1
	comportamiento	5 pisos o mas	1	1	1	1
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	10	10	10	10
Año de	posible aplicación de criterios de	entre 1971 y 1980	5	5	5	5
Construcción	diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	1	1	1	1
	amenaza	entre 1991 y 2010	0	0	0	0
		Bueno	0	0	0	0
Estado de	El grado de deterioro influye en la	Aceptable	1	1	1	1
Conservación	vulnerabilidad de la edificación	Regular	5	5	5	5
		Malo	10	10	10	10
		Firme, seco	0	0	0	0
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo las	Inundable	1	10	10	10
suelo bajo la	caracteristicas de la	Ciénaga	5	10	10	10
edificación	vulnerabilidad física	Húmedo, blando, relleno	10	5	5	5
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	0	5	1	1
T "	construccion de la edificación	Bajo nivel calzada	5	10	10	10
Topografía del Sitio	indica posibles debilidades frente	Sobre nivel calzada	0	0	1	1
	a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	10	1	10	10
	La presencia de la irregularidad	Regular	0		-	
Forma de	en la edificación genera	Irregular	5	NA	NA	NA
construccion	vulnerabilidades	Irregularidad severa	10			

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

Anexo 4

Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada y su valoración numérica.

i	Parámetro	Ki A	Ki B	Ki C	Ki D	Wi
1	Organización del sistema resistente	0	5	20	45	1
2	Calidad del sistema resistente	0	5	25	45	0,25
3	Resistencia convencional	0	5	25	45	1,5
4	Posicion del edificio y cimentación	0	5	25	45	0,75
5	Diafragmas horizontales	0	5	15	45	1
6	Configuración en planta	0	5	25	45	0,5
7	Configuración en elevación	0	5	25	45	1
8	Separación máxima entre muros	0	5	25	45	0,25
9	Tipo de cubierta	0	15	25	45	1
10	Elementos no estructurales	0	0	25	45	0,25
11	Estado de conservación	0	5	25	45	1

Fuentes: (Benedetti et al., 1988; Benedetti & Petrini, 1984; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002; Rivera, 2010)

## Anexo 5

**Tabla 11:** Características de los Parámetros para la cuantificación del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini.

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.				
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.				
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.16$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)				
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.				
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.     B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.     C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.     D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.				
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$				
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.				
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con $L/S < 15$ B) Edificio con $15 \le L/S < 18$ C) Edificio con $18 \le L/S < 25$ D) Edificio con $L/S \ge 25$				
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.				
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.     B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.     C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.     D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.				
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.				

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

# 9.2.INFORMACIÓN LEVANTADA

# Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 01

	Ficha de Evaluación	de las Características de	los Bienes Inmuebles	
Un	iversidad Nacional de Chimb	orazo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		1	EBIA-01.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civi		Evaluacion de	Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	ón del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-012	EBIA-01	Res	idencia
Oc	cupación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: San Alfonso
Vivienda	Vivienda	Parroquia: Velasco	Dirección: Argentinos y	<b>N</b> °: 26 - 25
		Cantón: Riobamba	Espejo	<b>Mz:</b> 15
Régimen de Propiedad		Ubicación:	_   →®	
Nombre del Propietario		_	CALLEJANN	
Tipo de Tenencia: Arrer		_	80	
Época de Construcción		_	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Fecha de Construcción	: 1950	_	989	
Tipologia: Tradicional	1	_		
N° Retiros:	N° Pisos: 1	₫	_] [	
N° Frentes: 1	Valoración: Conjunto Urbano		CALLE ARGINTINGS	
Entorno de áreas de ve			11	
DESCRIPCIÓ	N DE LA FACHADA	Tipología:		
	Recta	4		
Niveles o Pisos: 1		4	Γ———	
Vanos Abiertos: PB - 3  Zócalo: Piedra		4		
		4	\	1
Balcones:		4	<u> </u>	
Color: Verde - durazno		-		
Textura: Lisa	RUCTURA	Fatagrafía:		
Tipo: Muros Portantes	RUCTURA	Fotografía:		
Cimentación: Piedra				
Paredes: Adobe				
Cubierta: Estructura de i	madera v teia	1	The same of the sa	
	RVACIÓN DEL INMUEBLE	1		
Fachada: Bueno			From 187 1 1 1	
Cubierta: Regular		100		
Estructura: Regular		1	Eveli.	
Intervenciones: Si			-	
Observaciones:				

														SIS	TEI	MAS	s C	ON	STI	ี	CTI	vos	SYI	ES1	TAD	00 [	DΕ	LA	EDI	IFIC	AC	IÓN								
Código Inventario 20	07	Nº:	4H4	4-07	7-0	12												Ī	Ī					Ī	Ī								_	z: 1	5			Código I	nvestiga	ción Nº: EBIA-01
									N	IAT	ER	IAL	ES												Ī	PAT	OL	LOG	ÍAS	;					ES1	ΓAD	0	NTERVE	NCIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	WADERA 1000 May 1000	HORMIGON	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA					3																																			
CIMENTACIÓN	Χ				<u> </u>																													Х						
MUROS / PAREDES								T																				T												
COLUMNAS																																								
VIGAS				Γ	T	Т	Т	Т	Т	T	T	T						T	Т	Π	T		T	T	T	T	T		T	Т		T	T		T	T	T			
ESCALERA	***********		**********																								T													
ENTREPISO	***************************************			T	T			T										T			T			1		T	T		T			1			T	1				
B.CUBIERTA																																								
ESTRUCTURA						Х	(		$\neg$	$\neg$												Х		Т			Х	(	T		1				Х					
CUBIERTA PLANA	***********		**********																								T													
CUBIERTA INCLINADA								Т				Х									Т					T									Х					
CIELO RASO	***********		**********																								T													
C. FACHADAS					annua (													-																						
BALCÓN INCLUÍDO																																								
BALCÓN EN VOLADO								Т													Т					T														
ALEROS	***********		**********			Х	(																				T							Х						
ANTEPECHOS					T	1		T		$\neg$								Ì			T					T			T							T				
BALAUSTRES	***********		**********																								T													
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN		х																					х					х							х					
PUERTAS					T	Х	(		Х												T					1	1		Т					Х			1		Х	
VENTANAS			*******	Г	T				Х		T							T	T	T	T			T	T	T	T		T			T	T	Х	T	T			Х	
OTROS					T	1		T	7	$\neg$	T							T	1	T	T		T	T	1	T	1		T	1	1	1	1		1	T	T			
D. PISOS - ACABADOS					and the same													-																						
ZAGUAN						T			$\neg$		П																Т			T			Τ			Т	Т			
PATIOS			*******	Г	T			T			T							T	T	T	T			T	T	T	T		T			T	T	Ť	T	T				
GALERÍAS					T	1	7	7	7	$\top$	7	7						T	1	T	T		1	1	1	1	†	1	1	1	1	1	1		1	T	1			
INTERIORES			********	T	1	1		7	$\neg$	7	7	7						T	T	1	T		1	T	1	1	†		1	1	_	1	1	<b>†</b>	1	1	1			

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	10
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el numero de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	0
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Construcción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grada da datariara influya an	Bueno	
Estado de	El grado de deterioro influye en la vulnerabilidad de la	Aceptable	1
Conservación	edificación	Regular	'
	Cullicación	Malo	
Coroctorioticos do	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
Caracteristicas de suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	U
Cameación	vuii lerabilidad fisica	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construccion de la edificación	Bajo nivel calzada	0
Topograna dei Sillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construccion	en la edificación genera	Irregular	0
33.13.1 4001011	vulnerabilidades	Irregularidad severa	


Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.16$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	D	45	1	45,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b \ge 0.8 \text{ ó} b \ge \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b \ge 0.6 \text{ ó} 0.1 < b \ge 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b \ge 0.4 \text{ ó} 0.2 < b \ge 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b \ge 0.4 \text{ o} 0.2 < b \ge 0.3$	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	В	5	0,25	1,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	A	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Valor de Vulnerabilidad: 201,25 Vulnerabilidad (%): 52,61 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

## Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 02



													SIS	TEI	MAS	CC	ONS	STR	UC.	TIV	os	ΥE	ST	AD	O D	E L	A E	DIF	FIC	ACI	ÓN								
Código Inventario 200	)7 N	<b>1</b> 0: 4	H4	-07	-06	61																										Mz:	: 34	ŀ			Código I	nvestiga	ción Nº: EBIA-02
									M/	\TE	RIA	LES	5											Р	'ΑΤ	OL	OGÍ	AS					Е	ST	ADO	0	NTERVE	NCIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA/ ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA			-													-																							
CIMENTACIÓN																																							
MUROS / PA REDES				х																								х					х				x		Refuerzo Externo
COLUMNAS						х			T																	х	1	х						х			x		
VIGAS					1	х			1				1													х	х			1				х			***************************************		
ESCALERA										1																	1										***************************************		
ENTREPISO					1	1	_		1	1		1	1			_			_								1		1	1									
B.CUBIERTA																																							
ESTRUCTURA						х			1			T														х	х							х					
CUBIERTA PLANA																											1										***************************************		
CUBIERTA INCLINADA											х															1	х							х			***************************************		
CIELO RASO					Π									х							х	х					х	х						х					
C. FACHADAS															-																								
BALCON INCLUÍDO	х																											х					х						
BALCÓN EN VOLADO					П				T			T	Π														T			I									
ALEROS					Π				T																		T			1									
ANTEPECHOS					П							T															T			I									
BALAUSTRES					Π				T																		T			1									
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	x																											х					x						
PUERTAS						х		х											T														х					x	
VENTANAS					Т	х			Т				T													х			T				х						
OTROS							П																																
D. PISOS - ACABADOS																																							
ZAGUAN	х					х													00000		х												х						Inyección
PATIOS					Т	1	x		7	T	T	T	T									П					T	х	T	Т	П		x					Ī	
GALERÍAS					П		T		$\top$	1		T	T		$\neg$																						***************************************		
INTERIORES					T	1	1		1	1		1	1						_							T	1	<u> </u>	1	1	$\Box$								

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	0
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	U
	edificación	Malo	
Caracteristicas de	El tipo do torrono influyo bojo	Firme, seco	
suelo bajo la	El tipo de terreno influye bajo las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	U
edificación	vuii lei abilidad fisica	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construccion de la edificación	Bajo nivel calzada	0
i opograna dei Sillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma do	La presencia de la irregularidad	Regular	
Forma de construcción	en la edificación genera	Irregular	5
CONSTRUCTION	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.20$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	D	45	1	45,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	A	0	0,5	0,00
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	A	0	0,25	0,00
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	С	25	1	25,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	A	0	1	0,00

Valor de Vulnerabilidad: 192,50 Vulnerabilidad (%): 50,33 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

# Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 03

Ur	niversidad Nacional de Chimbo	razo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		3	EBIA-03.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de	Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominaci	ón del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-066	EBIA-03	Re	sidencia
0	cupación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: San Alfonso
5e : _ 1		Parroquia: Maldonado	Dirección: Velasco y	N°: 25-11
Vivienda	Com ercio	Cantón: Riobamba	Orozco	Mz: 36
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:	_ 1	
Nombre del Propietario	<b>:</b>	1	=\\L_ <del>_</del> SK	_
Tipo de Tenencia: Uso p	propietario		The second secon	
Época de Construcción	: Republicana		▐░▍▃▃▎▎▐▀▀█	
Fecha de Construcción:	: 1950			
Tipología: Tradicional				
	N° Pisos: 2			
	Valoración: Conjunto urbano			==
Entorno de áreas de ve				
DESCRIPCIO	ÓN DE LA FACHADA	Tipologia:		_
	Curva		3	
Niveles o Pisos: 2				7
Vanos Abiertos: PB-8	PA-8			
Zócalo: Piedra Negra			)	
Balcones: 4			\d	
Color: Blanco y Sangre o	le I oro	4	<u> </u>	_
Textura: Lisa				
	TRUCTURA	Fotografia:		
Tipo: Muros Portantes Cimentación: Piedra				
Cimentación: Piedra Paredes: Adobe				SEE SEE
Paredes: Adobe Cubierta: Madera-Teja-Fi	ibrosom onto			
	ERVACIÓN DEL INMUEBLE			4111
Fachada: Bueno	ENVACION DEL INMOEBLE			-
Cubierta: Bueno				
Estructura: Bueno				
			The second secon	The state of the s

														SIS	STE	MAS	s C	ON	STE	RUC	TI\	/0:	SYI	EST	ΓAD	O D	ŒΙ	LAE	EDII	FIC	ACI	ÓN								
Código Inventario 20	07 N	1º: ∠	1H4	I-07	'-0 <del>(</del>	66												Ī				Ī		Ť									Mz	: 36	6			Código I	nvestigad	ión Nº: EBIA-03
										MA	TEF	RIAL	ES	;											F	PAT	OL	OG	ÍAS					E	EST	AD	o			TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	ΤΔΡΙΔΙ	ואואר	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	FIBRA	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA																			-																					
CIMENTACIÓN	Χ																																	Х						Encamisados de Concreto
MUROS / PAREDES	Χ			Х		I																												Х						Refuerzo Externo
COLUMNAS																																								
VIGAS							X																																	
ESCALERA					Т		Х		Χ																														Х	
ENTREPISO					Т	Т		Х										T						I	Т					T							П		Х	
B.CUBIERTA																																								
ESTRUCTURA							Х												-																Х					
CUBIERTA PLANA					Τ							Х	Х												T									Х						
CUBIERTA INCLINADA					Т																					П														
CIELO RASO					Т	Т															Х																		Х	
C. FACHADAS																			one on the same																					
BALCON INCLUÍDO																													-											
BALCÓN EN VOLADO	Х				T													T						T	T		T		T	T				Х	T					
ALEROS					Τ																				T															
ANTEPECHOS					Т																					П														
BALAUSTRES					Τ																				T															
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	х																																							
PUERTAS					T		X		Х									T	-			I												Х				Х	Х	
VENTANAS					П		Х																	П		П								Х				Х		
OTROS				T	Т	Т									Π			T		Т	T	T		T	T		T	T	T	T	Π				Т		Ī			
D. PISOS - ACABADOS																																					Î			
ZAGUAN					Г	Т											х											х						х						
PATIOS					T	$\top$							T			Х	l	T		T	T			T	T	П	T	х	П		Т				Х	1	1	***************************************		
GALERÍAS					T	1		$\neg$					İ		<b> </b>			T		1	1	1		T	T	T	1	1	T	T	1						T			
INTERIORES					T	$\top$											Х	1			1	<b>†</b>		1	1	t	T	+	t	1							1		İ	

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	40
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	0
·	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	
	Cambacien	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	Ŭ
	7 00	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construccion de la edificación	Bajo nivel calzada	0
. opograna doi oitio	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio $\operatorname{con} \alpha \geq 1$ . B) Edificio $\operatorname{con} 0.6 \leq \alpha < 1$ . C) Edificio $\operatorname{con} 0.4 \leq \alpha < 0.6$ . D) Edificio $\operatorname{con} \alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.15$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.     B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.     C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.     D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	В	5	1	5,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2	В	5	0,5	2,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	В	5	0,25	1,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	A	0	1	0,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	A	0	1	0,00

# Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos -05

	Ficha de Evaluación	de las Características de	los Bienes Inmuebles	
Univ	ersidad Nacional de Chimbo	orazo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		5	EBIA-05.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de E	Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	n del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-116	EBIA-05	Resi	dencia
Ocu	pación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: La Concepción
\ for it and a	Visionale Communic	Parroquia: Velasco	Dirección: España y Veloz	N°: 24-11
Vivienda	Vivienda - Comercio	Cantón: Riobamba	Esq.	Mz: 46
Régimen de Propiedad: F	Particular	Ubicación:	_   -@x	
Nombre del Propietario:		1	CALLE JÖSE DE OROZCO	
Tipo de Tenencia: Propie	tario - Arrendatario			
Época de Construcción:	Republicana	1	MORE	
Fecha de Construcción:	1950		B ESPON	
Tipología: Tradicional				
N° Retiros:	N° Pisos: 3			
N° Frentes: 2	Valoración: Conjunto Urbano		CALLE JOSE VELOZ	
Entorno de áreas de verd	des: No		11	
DESCRIPCIÓN	DE LA FACHADA	Tipología:		
	urva			
Niveles o Pisos: 3				∢
Vanos Abiertos: PB - 8 P	PA1 - 9 PA2 - 9		,	
Zócalo: Piedra			_ I •	
Balcones: 2				
Color: Café - Rosado - Bla	nco			
Textura: Lisa				
	UCTURA	Fotografía:		
Tipo: Muros Portante				
Cimentación: Piedra			THE RESERVE TO THE RE	
Paredes: Ladrillo-Bloque				
Cubierta: Estructura de Ma ESTADO DE CONSER	adera y Teja VACIÓN DEL INMUEBLE			
Fachada: Buena		1		
Cubierta: Regular		1		
Estructura: Regular		1		
Intervenciones: Si		1		
Observaciones:				

											SIS	TEN	ЛAS	СО	NS.	ΓRU	JCT	IVO	S Y	ES	TAD	00 0	ÞΕΙ	LAI	EDIF	ICA	CIÓ	N								
Código Inventario 2007 N	lº: 4H4	<b>I-07-</b>	116	3																									Mz	46				Código In	vestigació	n Nº: EBIA-05
								MAT	ERI	IALE	ES											PA	TO	LO	GÍAS	3				Е	STA	ADC	)	INTERVE	NCIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACION	APOLILLADOS	HUMEDAD	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A. ESTRUCTURA					ļ						4																									
CIMENTACIÓN	х		4			<u> </u>								ļ	ļ												ļ									Encamisado de Concreto
MUROS / PAREDES	X	( X	_																				_		X		_			х						Refuerzo Externo
COLUMNAS					х																			X			<u> </u>			х						
VIGAS					х																			х			<u> </u>			х						
ESCALERA					x																															
ENTREPISO					х									0.000000																00000						
B.CUBIERTA																																				
ESTRUCTURA					х														х						x					х						
CUBIERTA PLANA																																				
CUBIERTA INCLINADA										x															x						х			X		
CIELO RASO												х		***********			х								x	***************************************				0000					X	
C. FACHADAS														, manage																00000						
BALCON INCLUÍDO														unonnon																***************************************						
BALCÓN EN VOLADO	×	(																		х		Т	Т		x		Т			х						
ALEROS																											П									
ANTEPECHOS			T										1									Т	T			1	T									
BALAUSTRES																											П									
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	хх	(	T																				T				T									
PUERTAS			T		T									T									T				T			х					x	
VENTANAS			T																	7		$\top$	T				Т			х		$\dashv$			х	
OTROS			T		-	П			-				1	T				*********					"				T									
D. PISOS - ACABADOS			-								İ			-																000						
ZAGUAN									$\neg$	$\neg$	$\neg$			х								7	T				Т			х						
PATIOS			T			х			$\top$	$\top$	$\top$			T						$\dashv$		$\top$	T	$\top$			T				х	$\dashv$			х	Inyección
GALERÍAS			T						$\top$					T								$\top$	7				T				_	7				
INTERIORES		1	T		1	$\Box$		T	$\neg$		7	_	1	T				************************	$\overline{}$	_	$\neg$	$\top$	7			1	T				_	7	***********			

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el numero de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	0
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	
	Cumcucion.	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	
		Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construccion de la edificación	Bajo nivel calzada	0
l opegrana del cine	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	<ul> <li>A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.</li> <li>B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.</li> <li>C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.</li> <li>D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.</li> </ul>	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	В	5	0,25	1,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.16 \text{ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)}$	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	В	5	0,5	2,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	D	45	0,25	11,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00
		1 1111 1 166 25 37 1 1111 1 (0/) 42 46 37 1		111		

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

# Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 06

	Ficha de Evaluación	de las Características de l	os Bienes Inmuebles	
Uni	versidad Nacional de Chimbo	razo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		6	EBIA-06.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de E	Bienes Inmuebles
Realizado	Codigo Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	n del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-154	EBIA-06	Resi	dencia
Oc	upación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: Centro
Vivienda	Comercio	Parroquia: Maldonado	Dirección: Veloz y Tarqui	N°: 23-54
vivienda	Comercio	Cantón: Riobamba	esquina	Mz: 66
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:	-0	
Nombre del Propietario:		1	CALLE JOSE VELOZ	
Tipo de Tenencia: Arreno	damiento Propietario	1		
Época de Construcción:	Republicana	1	ALLASO WELLASO	
Fecha de Construcción:	1950	]		
Tipología: Tradicional		1		
N° Retiros:	N° Pisos: 2	1		
N° Frentes: 2	Valoración: Conjunto Urbano		CALLE PRIMERA CONSTITUYENTE	
Entorno de áreas de ver	des: NO			
DESCRIPCIÓ	N DE LA FACHADA	Tipología:		
	Curva		1	
Niveles o Pisos: 2			1 5 1	
Vanos Abiertos: PB-8 - PA	A-6		$-1$ $1 \times 1$ $1$	
Zócalo: Piedra			PATIO	
Balcones: 6		1		
Color: Blanco - Rojo		1		
Textura: Lisa			<b>A</b>	
	RUCTURA	Fotografía:		
Tipo: Muros Portantes				
Cimentación: Piedra				
Paredes: Adobe				
Cubierta: Estructura de m ESTADO DE CONSE	adera y Teja  RVACIÓN DEL INMUEBLE			TO BE
Fachada: Buena			THERMAN	
Cubierta: Regular			STATE OF THE PARTY	
Estructura: Regular				
Intervenciones: NO				B
Observaciones:				

														SI	ST	EM/	AS (	CO	NST	ΓRU	JCT	IVC	S Y	/ ES	STA	ADO	DE	E L/	ΑE	DIF	ICA	CIĆ	N							
Código Inventario 200	07 I	1º:	4H4	-07	<b>'-15</b>	54								Ť																				Λz:	66			Código Ir	nvestigació	n <b>№</b> : EBIA-06
									N	ΙAΤ	ER	IAL	ES													PA	TOL	.OG	εÍΑS	s						STA	DO			TÉCNICA RECOMENDADA
	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	МАПЕРА	WADENA ()	HORMIGON	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA/ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	108		S				PANDEOS	HONGOS	000000	OI ROS	BUENO	REGULAR	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA													-						-																					
CIMENTACIÓN	Х																																							Encamisados de Concreto
MUROS / PAREDES	********			Х	<u> </u>																							X	( )	(					Х					Refuerzo Externo
COLUMNAS						X	(																				X									Х				
VIGAS						X	(												-								Х									Х				
ESCALERA						X	(																																	
ENTREPISO						X	(						-						-				X						Т											
B.CUBIERTA													tureur.						mana																					
ESTRUCTURA						X	(						-						-								Х									Х				
CUBIERTA PLANA																												Х	(											
CUBIERTA INCLINADA												X																								Х				
CIELO RASO													-		Χ				-																		X			
C. FACHADAS												(manual manual m	-						)					-																
BALCON INCLUÍDO																																								
BALCÓN EN VOLADO	Х												-						-																	Х				
ALEROS													000000						-																					
ANTEPECHOS																																								
BALAUSTRES													-						-																					
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	х																																							
PUERTAS						X	(		X								<u> </u>		-								X												X	
VENTANAS						X	(		X																										I				Х	
OTROS						Γ		$\Box$																					I		T		T							
D. PISOS - ACABADOS																			noonoon					-																
ZAGUAN	Х												-										Х																	
PATIOS	Х																						Х						I											Inyección
GALERÍAS		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		T	T	T												T		Г	I		T	T	T	T	T	T	Т			T	T							
INTERIORES			T	Г	T	T											T	T		T	T	T	T	T	T		T	T	Т				T		T	$\neg \neg$				

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	•	Entramado madera/caña	10
Ciotoma do Entropido	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	10
	piece diferentes a la cusiona	Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
Numero de 1 1303	altura incide en su	4 pisos	'
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	
Año de Construcción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	amenaza	Bueno	
Fatada da	El grado de deterioro influye en		
Estado de Conservación	la vulnerabilidad de la	Aceptable	1
Conservacion	edificación	Regular	
		Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	
		Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	<ul> <li>A) Edificio con α ≥ 1.</li> <li>B) Edificio con 0.6 ≤ α &lt; 1.</li> <li>C) Edificio con 0.4 ≤ α &lt; 0.6.</li> <li>D) Edificio con α &lt; 0.4.</li> <li>α = 0.15 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)</li> </ul>		45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	A	0	0,5	0,00
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le \text{L/S} < 18$ C) Edificio con $18 \le \text{L/S} < 25$ D) Edificio con L/S $\ge 25$	C	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	С	25	1	25,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.		0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.		25	1	25,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

# Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 08

		de las Características de				
Uni	versidad Nacional de Chimb	orazo	Ficha	Registro		
	Facultad de Ingeniería		8	EBIA- 08.xlsx		
	Escuela de Ingeniería Civi					
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominación del Inmueble			
Edgar Espinoza	4H4-07-222	EBIA- 08	Residencia			
	upación	Localización				
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: La Estación		
Vivienda	Ninguno	Parroquia: Lizarzaburu Cantón: Riobamba	<b>Dirección:</b> Guayaquil entre Rocafuerte y Carabobo	N°: 28-36 Mz: 94		
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:				
Nombre del Propietario:						
Tipo de Tenencia: Aband		1				
Época de Construcción:						
Fecha de Construcción:						
Tipología: Tradicional						
N° Retiros:	N° Pisos: 2					
N° Frentes: 1	Valoración: -					
Entorno de áreas de vei	des: No	1 11 11				
DESCRIPCIÓI	N DE LA FACHADA	Tipología:				
	Recta					
Niveles o Pisos: 2						
Vanos Abiertos: PB-5	PA-5					
<b>Zócalo:</b> Piedra						
Balcones: 3	<u> </u>					
Color: Naranja-Crema						
Textura: Corrugada			<u> </u>			
ESTF	RUCTURA	Fotografía:	AND DESCRIPTION OF THE PERSON			
Tipo: Muros Portantes						
Cimentación: Piedra						
Paredes: Adobe						
Cubierta: No tiene						
ESTADO DE CONSE	RVACIÓN DEL INMUEBLE					
Fachada: Regular						
Cubierta: Ruinas						
Estructura: Mala						
Intervenciones: No						
Observaciones:						

												SIS	STE	MAS	CC	NS	TR	UCT	ΓIV	os '	Y ES	STA	ADO	) DE	E L/	A EI	DIF	ICA	CIÓ	N							
Código Inventario 2007 N	l <b>º:</b> 4ŀ	14-0	07-2	22																											Mz:	94			Código I	nvestigación	<b>№</b> : EBIA-08
									MAT	ERI	ALE	S											Р	ΑT	OLO	OGÍ.	AS					Е	STA	NDO	INTERV	ENCIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	AROILLA	ZINC	ESTERILLA/ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS		OXIDACIÓN	APOLILLADOS		FISURAS		PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	ERA	ALTERA	DESORIPCIÓN
A. ESTRUCTURA														1	<u> </u>																						
CIMENTACIÓN	Х	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ	1								<u> </u>	ļ	ļ							L		ļ			ļ						Х			
MUROS / PAREDES		ļ		Х										_	ļ						Х					X	Х			X				Х			
COLUMNAS																																					
VIGAS		<u> </u>				Х														Х					X	X		X	Х					)	(		
ESCALERA														<u></u>																							
ENTREPISO						Х																			X	Х			Х					)	(		
B.CUBIERTA																																					
ESTRUCTURA																																		)	(		
CUBIERTA PLANA														T																							
CUBIERTA INCLINADA			T											T																				)	(		
CIELO RASO														T																				)	(		
C. FACHADAS																																					
BALCON INCLUÍDO																																		$\neg$			
BALCÓN EN VOLADO	Х		1											T							Х					Х	Х						Х				
ALEROS		<u> </u>		1	T									T																							
ANTEPECHOS			T		1					$\neg$			1	T	T	Г									T			T									
BALAUSTRES		Ī												T																		$\neg$					
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	Х		1	T	1					_	-			T	-	T				•	Х			0.00000000	·	Χ		1			**********		Χ				
PUERTAS			1	1		Х								T	1						Х				Х	1		1						Х			
VENTANAS						Х			$\neg \uparrow$	$\top$	$\top$	$\top$	1	T	İ						Х		П		Х			Х		$\neg$		$\neg$		х			
OTROS			1	1								+		T														1				_					
D. PISOS - ACABADOS																																					
ZAGUAN	х		1					$\neg$			Т			П																				х			
PATIOS	Х	<b> </b>	1	r	1				_	_		_		T	·	m			********		_	<b></b>			<b> </b>	1		1				_	_	)	(		
GALERÍAS		<b> </b>	1	t	1						_	_		T	1	m			***********	-		<b></b>		*********	1	1		1				_					
INTERIORES	-	<del> </del>	†	<b>†</b>	1	1		-	-	-	$\neg$	+	+	†	1	<del>                                     </del>	-			1	-				1		-	1					_	$\neg$		+	
		8	1	8		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ш							1				ш		ш					1			1									ļ

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	4.0
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	10
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Entramado madera/caña	5
Olsterna de Entrepiso	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	3
	piece and enter a la capierta	Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
Numero de 1 1303	altura incide en su	4 pisos	'
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	
Año de Construcción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	amenaza	Bueno	
Estado de	El grado de deterioro influye en	Aceptable	
Conservación	la vulnerabilidad de la	Regular	10
Ochscivacion	edificación	Malo	
		Firme, seco	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Inundable	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Ciénaga	0
edificación	vulnerabilidad física		
	La tapagrafía del sitia de	Húmedo, blando, relleno A nivel, terreno plano	
	La topografía del sitio de construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	
Topografía del Sitio	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	0
	frente a la amenaza		
		Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	_
construcción	en la edificación genera	Irregular	0
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	D	45	1	45,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio $\operatorname{con} \alpha \geq 1$ . B) Edificio $\operatorname{con} 0.6 \leq \alpha < 1$ . C) Edificio $\operatorname{con} 0.4 \leq \alpha < 0.6$ . D) Edificio $\operatorname{con} \alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.11 \text{ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)}$	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ 6 $0.3 < b2$	D	45	0,5	22,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	D	45	1	45,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	С	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	D	45	1	45,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	D	45	1	45,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

	Ficha de Evaluación	de las Características de	los Bienes Inmuebles	
Univ	ersidad Nacional de Chimbe	orazo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		9	EBIA-09.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de E	Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	n del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-233	EBIA-09	Resi	dencia
Ocu	pación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamaba	Zona: Centro
Vivienda	Comercio-Educación	Parroquia: Lizarzaburu Cantón: Riobamba	<b>Dirección</b> : Guayaquil y Garcia Moreno	N°: 21-17 Mz: 96
Régimen de Propiedad: F	Particular	Ubicación:	II II	
Nombre del Propietario:			CALLE DEZ DE ACCESTO	
Tipo de Tenencia: Arrend	amiento			
Época de Construcción:	Republicana		No.	
Fecha de Construcción:	1950		NA PARAMETER STATE OF	
Tipología: Tradicional				
N° Retiros: 1	N° Pisos: 2		ĬŢŀ→ĬŢŢŢŢĬĬŢĬ	
N° Frentes: 2	Valoración: Centro Histórico		CALLE GUAYAGUA	
Entorno de áreas de vere	des: No		_ 11 _ 7.5	
DESCRIPCIÓN	I DE LA FACHADA	Tipología:		
С	urva		<b>I</b> ∕⊫⊩-₁Ч	
Niveles o Pisos: 2				
Vanos Abiertos: PB-7 P.	A-7	]		
Zócalo: Piedra				
Balcones: 4		_		
Color: Blanco con verde		1	1 )	
Textura: Lisa				
	UCTURA	Fotografía:		
Tipo: Muros Portantes				
Cimentación: Piedra		1	Ties I	S
Paredes: Ladrillo				
Cubierta: Estructura de m		(1)		
	VACIÓN DEL INMUEBLE	6		
Fachada: Buena				
Cubierta: Buena			Texts of the latest of the lat	
Estructura: Buena				
Intervenciones: Si			99111	
Observaciones:				

												SIS	TEN	IAS	СО	NS	TRU	JCT	IVC	S Y	ES	TAI	00	DE	LA	ED	IFIC	CAC	IÓN	1								
Código Inventario 2007 N	lº: 4⊦	4-0	7-23	33																											Mz	:				Código In	vestigaci	ón №: EBIA-09
								-	MAT	ERI	ALE	ES											P	ΑT	OLO	OGÍ/	AS					E	ST	ADC				TÉCNICA RECOMENDAD
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN			IUE		STO	ZINC ESTERILLA/ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	SC		SC		FISURAS		PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	ERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA																																						
CIMENTACIÓN	х																																					
MUROS / PAREDES		х									Т				T	T	T	T	T							х	х						х					Refuerzo Externo
COLUMNAS																T	1	1	1																			
VIGAS										$\top$									T															$\neg$				
ESCALERA														1		1	1																					
ENTREPISO				<u> </u>						m					1	1	1		1										***************************************									
B.CUBIERTA																																						
ESTRUCTURA																																						
CUBIERTA PLANA															T	T	T																					
CUBIERTA INCLINADA											x			T	T	T	T	T	T				П				x					х						
CIELO RASO															T	T	T																					
C. FACHADAS																																						
BALCON INCLUÍDO																																						
BALCÓN EN VOLADO															T				I																			
ALEROS						х								1	T	T	T									х						х						
ANTEPECHOS																																						
BALAUSTRES																																						
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN		х																																				
PUERTAS						х		х																	X							х					x	
VENTANAS						х																			X							х						
OTROS																																						
D. PISOS - ACABADOS																																						
ZAGUAN																																						
PATIOS																																						
GALERÍAS																																						
INTERIORES										T	Т		T						T																			

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	4
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	1
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
7 tilo de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	Ü
	GaGa	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	· ·
		Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
1 5p 5g. a.i.a aoi 5iii	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	<ul> <li>A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.</li> <li>B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.</li> <li>C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.</li> <li>D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.</li> </ul>	В	5	1	5,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	В	5	0,25	1,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.24$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b \ge 0.8 \text{ ó} b \ge 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b \ge 0.6 \text{ ó} 0.1 < b \ge 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b \ge 0.4 \text{ ó} 0.2 < b \ge 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b \ge 0.4 \text{ o} 0.2 < b \ge 0.3$	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le L/S < 18$ C) Edificio con $18 \le L/S < 25$ D) Edificio con $L/S \ge 25$	С	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.  Unarabilidad: 151 25 Vulnerabilidad (%): 30 54 Tipo de vu	A	0	1	0,00

Valor de Vulnerabilidad: 151,25 Vulnerabilidad (%): 39,54 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)


	Ficha de Evaluacion	n de las Características d	e los Bienes Inmuebles	
Univ	rersidad Nacional de Chimbo	orazo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		10	EBIA-10.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de Bio	enes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominación	del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-240	EBIA-10	Reside	encia
Ocu	ıpación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: Banco Internacional
N	0	Parroquia: Lizarzaburu	Dirección: 10 de Agosto entre	N°: 26-23
Vivienda	Comercio	Cantón: Riobamba	Garcia Moreno y Pichincha	Mz: 96
Régimen de Propiedad:		Ubicación:	11 ~ 11	
Nombre del Propietario:				
Tipo de Tenencia: Arrend	latario	1		
Época de Construcción:	Republicana			
Fecha de Construcción:	1950	1	NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N	
Tipología: Republicana		1		
N° Retiros:	N° Pisos: 2		╢╟ <del>┈</del> ┩┟┰ <sup>┷</sup> ┯┰┲╢╢	
N° Frentes: 1	Valoración: Conjunto Urbano		CALLE GLAVAGUA	
Entorno de áreas de ver	des: No		7176	
DESCRIPCIÓN	I DE LA FACHADA	Tipología:		
	Recta			
Niveles o Pisos: 2				
Vanos Abiertos: PB-5 PA	.6			
Zócalo: Piedra				
Balcones: 1				
Color: Crema-Blanco				
Textura: Lisa			Los (all cal _ as)	
	UCTURA	Fotografía:		
Tipo: Muros Portantes				
Cimentación: Piedra				
Paredes: Adobe		The state of the s	PERDU PROPULATION OF THE PROPULA	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
Cubierta: Estructura de M				
	VACIÓN DEL INMUEBLE	The same of the sa		
Fachada: Bueno				SECTION 1
Cubierta: Regular			THE PROPERTY OF LINE	
Estructura: Bueno				
Intervenciones: Si			-	
Observaciones:				

													SIST	ЕМ	AS (	CON	IST	RU	CTI	vos	SYI	ES	TAD	O D	EL	A E	EDI	FIC	ACI	ÓN							
Código Inventario 200	07 I	<b>1</b> º: 4	H4-(	07-	240	)																									Mz:	96			Código I	nvestigaci	<b>ón №</b> : EBIA-10
								N	IAT	ERI	ALE	ES											Р	ATC	DLC	)GÍ	AS					Е	STA	NDO	INTERVE	ENCIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC ESTERILLA/ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS		os		FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	ERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA			9		-			owen		0															00000							-					
CIMENTACIÓN																																	-				
MUROS / PAREDES				х						T	П	T	T	T	T	T	T		I	Ī												х		T			Refuerzo Externo
COLUMNAS	Х								Т						T	T	T																х				
VIGAS				7		х		7	$\neg$		$\neg$	$\neg$		1	T	T	T	T		<b></b>					х					$\neg$	t		х				
ESCALERA	*********		7	$\neg$			х	T		7								İ													<u> </u>	х				х	
ENTREPISO			7	7			x	7	7	_	_		_	1-	1	1-	<b>†</b>	t	<b>†</b>	********				_						7		х		_		x	
B.CUBIERTA																																					*
ESTRUCTURA						х				$\neg$	$\neg$			1																			х				
CUBIERTA PLANA																																					
CUBIERTA INCLINADA	**********		T					T			x				1	1	1	l															x		***************************************		
CIELO RASO															1				х	1																	
C. FACHADAS			On the same					-																													
BALCON INCLUÍDO											$\neg$			1																				$\neg$			
BALCÓN EN VOLADO		х	T												T	T	T	1														х					
ALEROS		х													1	1				1																	
ANTEPECHOS			T					7							1	1	1	T	1											7							
BALAUSTRES															1	1				1																	
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	x																T																				
PUERTAS			$\neg$			х								$\top$																		х					
VENTANAS			$\top$	$\exists$		х		1		$\neg$	$\neg$			$\top$	$\top$	$\top$		m											$\neg$	$\neg$		х		$\top$	***************************************		
OTROS			1	$\neg$				$\top$	$\top$	$\top$		$\top$								1												$\neg$	$\neg$	$\top$			
D. PISOS - ACABADOS			-					-																													
ZAGUAN									T		$\neg$			х																		х					
PATIOS			7	$\dashv$				7	7	T	7	$\neg$	_	х	1	1	T	T		<b></b>	$\Box$			_	7	х			_	7		х		$\neg$		1	
GALERÍAS			十	$\neg$				$\top$	$\top$	$\neg$	$\neg$	$\neg$		1		1				<b> </b>												$\neg$		$\top$			
INTERIORES			7	-		х		7	$\neg$	-	$\neg$	_	$\neg$	1	1	1	<b>†</b>	t	1	<b>†</b>	$\Box$	<b></b>								_			х	$\neg$		1	
				1	1	لث									1	1	_				ل		نب			ئب	ىب		_			1					<u>.                                    </u>

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	0
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grada da datariara influya an	Bueno	
Estado de	El grado de deterioro influye en la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	U
	cullicación	Malo	
Caracteristicas de	El tipo do torrono influyo bojo	Firme, seco	
suelo bajo la	El tipo de terreno influye bajo las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	U
edificación	vuii lei abilidad Tisica	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía dal Sitia	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
Topografía del Sitio	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	U
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	0
CONSTRUCTION	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	<ul> <li>A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.</li> <li>B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.</li> <li>C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.</li> <li>D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.</li> </ul>	В	5	1	5,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.12$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con bl $\geq$ 0.8 ó b2 $\leq$ 0.1 B) Edificio con 0.8 $>$ bl $\geq$ 0.6 ó 0.1 $<$ b2 $\leq$ 0.2 C) Edificio con 0.6 $>$ bl $\geq$ 0.4 ó 0.2 $<$ b2 $\leq$ 0.3 D) Edificio con 0.4 $>$ bl ó 0.3 $<$ b2	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le L/S < 18$ C) Edificio con $18 \le L/S < 25$ D) Edificio con $L/S \ge 25$	D	45	0,25	11,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	A	0	1	0,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)



												SIS	TEN	IAS	СО	NST	RU	ICT	vo	SY	ES	TAD	0 D	ÞΕ	LAI	EDI	FIC/	CIÓ	N							
Código Inventario 20	007	<b>N</b> º: 4	H4-0	7-2	41									Ť																<b>z:</b> 9	6			Código Inv	estigació	n <b>Nº</b> : EBIA-11
								MA	TER	IALI	ES											P	ATC	LC	)GÍ/	٩S					EST	ADO				TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	TAPIAI	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ESTERILLA/ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A. ESTRUCTURA											_											_														
CIMENTACIÓN	X			ᆜ			<u> </u>	L	1					1			ļ	L													<u> </u>	ļ				Encamisados de Concreto
MUROS / PAREDES		х		<u></u>			ļ	ļ	ļ						ļ	ļ	ļ	ļ		X						X			ļ	X	<u> </u>					Refuerzo Externo
COLUMNAS	ļ			ᆜ			<u> </u>	L	1					1		ļ	ļ	L													<u> </u>	ļ				
VIGAS					х		ļ	ļ								ļ												_			<u> </u>					
ESCALERA					х		ļ	L								ļ								x						х						
ENTREPISO				_		х			Ш																х	х				х						
B.CUBIERTA																																				
ESTRUCTURA								ļ								ļ	ļ													<u> </u>	<u> </u>					
CUBIERTA PLANA						х	ļ	L								ļ														х						
CUBIERTA INCLINADA							ļ	ļ				ĸ				ļ												_		х	<u> </u>					
CIELO RASO				_					Ш				┸											_												
C. FACHADAS														-																						
BALCON INCLUÍDO							<u> </u>	L										L					L													
BALCÓN EN VOLADO								<u> </u>	L							ļ	<u> </u>														<u></u>					
ALEROS								<u> </u>						<u> </u>			L														<u></u>					
ANTEPECHOS	<u></u>						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							<u></u>	<u> </u>														<u></u>					
BALAUSTRES								L						1																	<u></u>					
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN		x																							x											
PUERTAS					x		x							0										x											x	
VENTANAS					х																			x												
OTROS				I																																
D. PISOS - ACABADOS				V								ALL STREET											2002004													
ZAGUAN																							-													
PATIOS															T																					
GALERÍAS	Ī			T			T	Г			$\neg$			T	T	T								7					T		T					
INTERIORES							T														$\neg$			$\neg$							T					

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	4
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	1
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	0
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	0
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	5
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	Ü
	Cambacion.	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	Ü
Cambaolori	vaniorabilidad noted	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
1 opograna dei oillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
555 455.611	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	В	5	1	5,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	В	5	0,25	1,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.21$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.     B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.     C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.     D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	В	5	1	5,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con b1 $\geq$ 0.8 ó b2 $\leq$ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1 $\geq$ 0.6 ó 0.1 < b2 $\leq$ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1 $\geq$ 0.4 ó 0.2 < b2 $\leq$ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	В	5	1	5,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le L/S < 18$ C) Edificio con $18 \le L/S < 25$ D) Edificio con L/S $\ge 25$	С	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	A	0	1	0,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	A	0	1	0,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)


He	iversidad Nacional de Chimbo	razo	Ficha	Registro
UII	Facultad de Ingeniería	1420	12	EBIA-12.xlsx
				Bienes Inmuebles
Realizado	Escuela de Ingeniería Civil	Of diag law action of the		n del Inmueble
	Código Inventario 2007 4H4-07-285	Código Investigación EBIA-12		idencia
Edgar Espinoza		EBIA-12	Localización	idencia
	cupación			
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: San Francisco
Vivienda	Vivienda	Parroquia: Veloz	Dirección: Benalcazar 21-	<b>N</b> °: 21-13
VIVIOIIda	VIVICIIda	Cantón: Riobamba	13 y Guayaquil	Mz: 104
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:	∥	
Nombre del Propietario:			CALLE 10 DE AGOSTO	ı
Tipo de Tenencia: Arreno				ı
Época de Construcción:				
Fecha de Construcción:	1950		3 3	
Tipología: Republicana			OF TANK	
N° Retiros:	N° Pisos: 2			
N° Frentes: 1	Valoración: Conjunto Urbano		CALLE GUAYAQUIL	!
Entorno de áreas de ver	des: No		11 11	
DESCRIPCIÓ	N DE LA FACHADA	Tipología:		
	Recta			-
Niveles o Pisos: 2			N A	1
Vanos Abiertos: PB-3 P	A-3		_ <b>                                    </b>	١,
<b>Zócalo:</b> Piedra			I ↓ ∧ Ы	<b>i</b> ⊲
Balcones: 1			<b>I</b>	•
Color: Rosado con Blanco	)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Textura: Lisa				
EST	RUCTURA	Fotografía:		
Tipo: Muros Portantes				
Cimentación: Piedra				
Paredes: Adobe				
Cubierta: Madera y Teja				
ESTADO DE CONSE	RVACIÓN DEL INMUEBLE			
Fachada: Buena				
Cubierta: Regular			Santa Santa	
Estructura: Buena			ES CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	The last was and the
Intervenciones: Si				
		•		

													SI	STE	MA	s c	ON	STI	RU	CTI	VOS	SYI	ES1	TAD	00 [	DE I	LA E	EDI	FIC	ACI	ÓN							
Código Inventario 200	07 I	<b>1</b> 0: 4	H4	-07	-28	5																										lz: 1	04			Código Inv	vestigaci	ón №: EBIA-12
									M/	<b>\ΤΕ</b>	RIA	LES	;											Р	AT	OLO	OGÍ/	AS					ES	TAE	00	INTERVEN	ICIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	***************************************	UE	ARCILLA			ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	тоѕ	OXIDACIÓN	APOLILLADOS		FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	BUENO		MALO	RUINAS	ERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA																																						
CIMENTACIÓN	X			<u> </u>							<u></u>								<u> </u>																			
MUROS / PAREDES				x														***************************************														x						Refuerzo Externo
COLUMNAS						х	x																			х							)	ĸ			х	Refuerzo Externo
VIGAS						х																				х							)	ĸ				
ESCALERA					I	T	x	x																									)	ĸ			x	Costuras Armadas
ENTREPISO						х		T	T		T	I	I								х						х						Т					
B.CUBIERTA																																						
ESTRUCTURA						х																				х							)	ĸ				
CUBIERTA PLANA																																						
CUBIERTA INCLINADA									T		х																х						)	ĸ				
CIELO RASO						х																																
C. FACHADAS																																						
BALCON INCLUÍDO					<u></u>						<u></u>								L	L																		
BALCÓN EN VOLADO	х			L	<u></u>						<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>													x						
ALEROS					<u></u>						<u></u>								L	L																		
ANTEPECHOS				L	<u></u>						<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>																			
BALAUSTRES					<u></u>						<u></u>								L	L																		
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN	x																				***************************************											x						
PUERTAS					<u> </u>	х		x			<u></u>		<u> </u>																			x					X	
VENTANAS		L				x		x																								x					x	
OTROS																																	T	T				
D. PISOS - ACABADOS											0																											
ZAGUAN															х																	х						
PATIOS							x	T		T																						x						
GALERÍAS	х																																					
INTERIORES				l	T	х		T	T	1	T	T	T						Π													x		Т				

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
7 tilo de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	1
Conservación	edificación	Regular	
	Cameación	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	
Cambacion	vaniorabilidad ribioa	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
1 opograna dei oillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	0
33,131,400,1011	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio $\operatorname{con} \alpha \geq 1$ . B) Edificio $\operatorname{con} 0.6 \leq \alpha < 1$ . C) Edificio $\operatorname{con} 0.4 \leq \alpha < 0.6$ . D) Edificio $\operatorname{con} \alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.12$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.     B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.     C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.     D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	A	0	0,25	0,00
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)



														5	SIST	ΓEΝ	IAS	CC	NS	TR	nc.	TIV	os	YE	EST	ΓAD	00 [	DE	LA	ED	IFIC	CAC	IÓI	1							
Código Inventario 200	07 I	<b>1</b> 0: 4	H4-	-07	-30	)5								T				Ť			Ť	Τ		Ť										Mz	: 10	)4			Código Inv	estigació	n Nº: EBIA-13
										MΑ	TEI	RIA	LES	3												P	ATO	OL	OGÍ	ÁS					E	ST	AD	0			TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	Y CLI	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	CINIMILIA	PINTIPA	FILICIDO	CIRCOLDO	O I NOS	DEFORMACION	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA														-																											
CIMENTACIÓN	Χ				L						L			1																	L	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>				L			Encamisado de Concreto
MUROS / PAREDES				Χ																										Χ					Х						Refuerzo Externo
COLUMNAS																																									
VIGAS						)	х							outone														Х					-			Х					
ESCALERA					Г	)	X											Т					П					Х	Х							Х					
ENTREPISO					m						1	1	T	T		7	1	7	7	7	_								1		T							l			
B.CUBIERTA														-																											
ESTRUCTURA						)	x							-													-	Х					-		Х						Anclaje
CUBIERTA PLANA					Γ	T							T		T	T		T					Т								T	1									
CUBIERTA INCLINADA												Х		outone															Х				-			Х					
CIELO RASO					Т											Х		Т					П						Х							Х					
C. FACHADAS														memory																			-								
BALCON INCLUÍDO														unament.													-						-								
BALCÓN EN VOLADO																																									
ALEROS					L	I																																			
ANTEPECHOS					I									-									T																		
BALAUSTRES														-	T	T	T						T																		
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN		х																																		х					
PUERTAS					L	)	χ		Х																						L		1		Х			<u> </u>		×	
VENTANAS						)	X										I	I	I	I	I														Х						
OTROS								I						-												ľ	1		1				-								
D. PISOS - ACABADOS														-																											
ZAGUAN								Х						Management				I						Х									-		Х						Inyección
PATIOS														-		T	Т	T	T	T	T		T																		
GALERÍAS					T						Г		T				1	T	Т	T	T		T						T	Т	T	T	T			Π		Г			
INTERIORES					T	1		7			T	T	T	T	T	1	T	T	T	7	T		T		7	7			T	T	T	T	T	T			T	m			

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
Allo de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	1
Conservación	edificación	Regular	'
	Cameacien	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	
Cambaolon	Vali lorabilidad fiolod	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
1 opograna dei oillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	0
	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	<ul> <li>A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC</li> <li>B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.</li> <li>C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.</li> <li>D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.</li> </ul>	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.11$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	С	25	0,5	12,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le L/S < 18$ C) Edificio con $18 \le L/S < 25$ D) Edificio con $L/S \ge 25$	A	0	0,25	0,00
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	С	25	1	25,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	A	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Valor de Vulnerabilidad: 180,00 Vulnerabilidad (%): 47,06 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

	Ficha de Evaluación	de las Características de	los Bienes Inmuebles	
Univ	versidad Nacional de Chimbo	orazo	Ficha	Registro
	Facultad de Ingeniería		15	EBIA-15.xlsx
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de l	Bienes Inmuebles
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	n del Inmueble
Edgar Espinoza	4H4-07-313	EBIA-15	Res	idencia
Ocu	ipación		Localización	
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: La Merced
Vivienda	Comercio	Parroquia: Lizarzaburu Cantón: Riobamba	<b>Dirección:</b> Larrea entre Guayaquil y Olmedo	N°: 20-45 Mz: 117
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:		
Nombre del Propietario:			CALLE QUAYAGUE	=
Tipo de Tenencia: Arrend	lamiento Propietario	1		=
Época de Construcción:		1	V V V	
Fecha de Construcción:		1	TE ESP	
Tipología: Republicana		1		
N° Retiros:	N° Pisos: 2			_
N° Frentes: 1	Valoración:	1	CALLE JOSE J. OLMEDO	-
Entorno de áreas de ver	des: No		11 11	
DESCRIPCIÓN	I DE LA FACHADA	Tipología:		
R	lecta	1		
Niveles o Pisos: 2			<del></del>	7
Vanos Abiertos: PB-3 PA	-4		I ⊨≂≡	•
Zócalo: Piedra				∄⊲
Balcones: 3				
Color: Café-crema-verde				
Textura: Lisa				
	UCTURA	Fotografía:	The same of the sa	
Tipo: Muros Portantes				
Cimentación: Piedra				
Paredes: Adobe				
Cubierta: Teja y Madera ESTADO DE CONSER	VACIÓN DEL INMUEBLE			
Fachada: Regular				
Cubierta: Buena		1		
Estructura: Buena		1		
Intervenciones: Si		1		
Observaciones:		•		

													SI	STE	MA	s	ON	ST	RUC	CTI	vos	SYI	EST	ΓAD	O D	ŒΙ	LAI	EDI	IFIC	AC	IÓN								
Código Inventario 20	07 I	<b>1</b> º: 4	H4-	07-	313	3																										Mz	: 11	7			Código Inv	estigació	ón Nº: EBIA-15
_									MA	TE	RIAI	LES												P	ATC	OLC	) OGÍ	AS					E	ST	ADO	)	INTERVEN	CIONES	TÉCNICA RECOMENDADA
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	поѕ	***************************************	SC		FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA	곱	7	面	¥	È	Σ	Ĭ	Ī	Ö	<u>a</u>	¥	¥	Z	ŭ	ō	Σ	₹	<u>-</u>	ī	Ö	۵	□	ο̈	Ä	0	₹	エ	Œ	Œ	9	Ĭ	O	BI	~	2	2	z	₹	
			-	_																				-		-	-	-											
CIMENTACIÓN	ļ	-		-						-			-																		-								5.4
MUROS / PAREDES	900000000			Χ	***********					<b>-</b>	ļ	-							-												<u> </u>			Х					Refuerzo Externo
COLUMNAS						Х			ļ	<del> </del>		ļ	ļ													Х					ļ			Χ			X		
VIGAS		-				Х			ļ	ـ	ļ	ļ	ļ													······································	Χ		ļ	ļ				Χ			Х		
ESCALERA						Х		ļ	ļ	↓	ļ	ļ	ļ													Χ			ļ	ļ	ļ			Χ					
ENTREPISO				_		Х	ш				_		$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$													_													
B.CUBIERTA																																							
ESTRUCTURA				_		X		ļ		ļ	ļ	ļ														Х	Х		ļ	ļ	ļ			Х					
CUBIERTA PLANA						ļ		ļ		<u> </u>	ļ	ļ	ļ																ļ	ļ	<u></u>						*******************************		
CUBIERTA INCLINADA						L		L		<u> </u>	X																Х		<u></u>										
CIELO RASO														Х								Х							Х					Х					
C. FACHADAS																																							
BALCON INCLUÍDO																																							
BALCÓN EN VOLADO	Х																					Х					Х							Х					
ALEROS																																							
ANTEPECHOS																																							
BALAUSTRES																																							
MOLDURAS Y		х		х						П												х												х					
ORNAMENTACIÓN	000000000	^		^-		Х				┼		-							-	***********		^				Х							Х	^				***************************************	
PUERTAS			-	$\dashv$		X		-	-	-	-	-	-			-								-		X		-			-		x						
VENTANAS			+	$\dashv$		^				-	-	-	-												$\dashv$	^		-			-		^						
OTROS  D. PISOS - ACABADOS																																							
	х			-										_										-		_		v						v					
ZAGUAN			+	$\dashv$		-		-	-	-	-	-	-						-						-			X	-	-	-	-		X					
PATIOS	Х		+	_		-		-	-	-	-	-	-			-			-						-			Х	-	-	-	-	ļ	X					
GALERÍAS			-			-			-	+	-	├							$\vdash$								-		-		₩								
INTERIORES	<u> </u>	oxdot				Х	لـــــا						ldot				ldot		ш			ш					ш						Х	ш	oxdot		Х		

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	40
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
<b>'</b>	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	•
		Losa de Hormigón Ármado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	10
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
	·	Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
A~ 1. O (	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	40
Año de Construcción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
		Bueno	
Estado de	El grado de deterioro influye en	Aceptable	4
Conservación	la vulnerabilidad de la edificación	Regular	1
	edificación	Malo	
0 ( ) ( )	F1.: 1	Firme, seco	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Inundable	0
suelo bajo la edificación	las caracteristicas de la vulnerabilidad física	Ciénaga	0
edificación	vuirierabilidad fisica	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Tamaamatta alal Oitia	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
Topografía del Sitio	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	0
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Campa -1-	La presencia de la irregularidad	Regular	
Forma de	en la edificación genera	Irregular	5
construcción	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio $\cos \alpha \ge 1$ . B) Edificio $\cos 0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio $\cos 0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio $\cos \alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.08$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.     B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.     C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.     D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	D	45	0,5	22,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	С	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.  B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.  C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.  D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	В	15	1	15,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Valor de Vulnerabilidad: 186,25 Vulnerabilidad (%): 48,69 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

	Ficha de Evaluación	de las Características de	los Bienes Inmuebles									
Univ	versidad Nacional de Chimbo	orazo	Ficha	Registro								
	Facultad de Ingeniería		16	EBIA-16.xlsx								
	Escuela de Ingeniería Civil		Evaluación de E	Bienes Inmuebles								
Realizado	Código Inventario 2007	Código Investigación	Denominació	n del Inmueble								
Edgar Espinoza	4H4-07-320	EBIA-16	Resi	dencia								
Ocı	ıpación		Localización									
Uso Original	Uso Actual	Provincia: Chimborazo	Ciudad: Riobamba	Zona: Centro								
Vivienda	Comercio	Parroquia: Lizarzaburu	Dirección: Olmedo entre	N°: 26 - 44								
vivienda	Comercio	Cantón: Riobamba	Garcia Moreno y Pichincha	Mz: 119								
Régimen de Propiedad:	Particular	Ubicación:	-OX	•								
Nombre del Propietario:	José Romero	1	CALLE GUAYAQUE	_								
Tipo de Tenencia: Arreno	lamiento			_								
Época de Construcción:	Republicana		NOW									
Fecha de Construcción:	1950		HOW NOW N									
Tipología: Republicana			CALLE									
N° Retiros:	N° Pisos: 2											
N° Frentes: 1	Valoración: Centro Histórico		CALLE JOSE JOAGUN DE OLMEDO									
Entorno de áreas de ver	des: No											
DESCRIPCIÓN	I DE LA FACHADA	Tipología:										
	Recta											
Niveles o Pisos: 2												
Vanos Abiertos: PB - 5	PA - 3		l Ha l									
Zócalo: Piedra			<u>□</u>									
Balcones: 3			1 11 1									
Color: Rosado - Blanco			<del>┖╼╶┩</del> ┖╌┯┪									
Textura: Lisa												
_	UCTURA	Fotografía:		1								
Tipo: Muros Portantes				7								
Cimentación: Piedra												
Paredes: Adobe	· - ·			Mas III								
Cubierta: Estructura de M ESTADO DE CONSER	adera y Teja R <b>VACIÓN DEL INMUEBLE</b>	1										
Fachada: Bueno	-	1	-	IA ANI PROPERTY.								
Cubierta: Bueno		1		40								
Estructura: Bueno												
Intervenciones: Si		1										
Observaciones:												


MROS / PAREDES															s	IST	ЕМ	AS (	COI	NS1	rRU	СТ	IVO	S Y	/ES	STA	DO	DE	LA	ED	IFIC	CAC	IÓN									
SUBCOMPONENTES    SUBCOMPONENTES	Código Inventario 200	07 N	1º:	4H4	4-07	7-32	20																											Mz	: 11	19			Código Investigación Nº: EBIA-16			
SUBCOMPONENTES    Composition											MA	TEI	RIA	LES	3												PA.	TOL	.OG	ÍAS	;				Е	ST	AD	0	INTERVEN	ICIONES	TÉCNICA RECOMENDADA	
Encamisados de Concret   MROS/PAREDES   X		PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	ТАРІАІ	IAFIAL	MADERA	HORMIGÓN			UE				ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS	OXIDACIÓN	APOLILLADOS	HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	ERA			
MROS / PAREDES	A ESTRUCTURA																											-														
COLLIMAS  VIGAS  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CIMENTA CIÓN	х																																							Encamisados de Concreto	
VIGAS	MUROS / PAREDES				х		I									I								x		I				х					x						Refuerzo Externo	
ESCALERA	COLUMNAS				T	Т	Т	x							T						T	T						x		х			T			х						
ENTREPISO	VIGAS				T	T	Т	x			Ī	T	T	T	T	1			T	T	1	T				T	T	х	х	х			T			х						
B.CUBIERTA	ESCALERA				T	T	T	х				1	1		1	1		1			1	1				1		х		х			x	T		х						
ESTRUCTURA  CUBIERTA PICANA  CUBIERTA RICANA  REPISO				1	1	T	x				1	Ť	T	1	7			1	1	1	1	x		_	_	7	7	1	х			1	<u> </u>	********	х				***************************************			
CUBIERTA PLANA  CUBIERTA NCLINADA  CUBIERTA NCLINADA  CIE. OR ASO  CIE. OR ASO  CIE. OR ASO  BALCON NCLUÍDO  BALCON NCLUÍDO  BALCON NCLUÍDO  BALCON NCLUÍDO  BALCON NCLUÍDO  BALCON NCLUÍDO  CIE. OR ASO	B.CUBIERTA																																									
CUBIERTA INCLINADA	ESTRUCTURA					Т		х								Т				Т		Τ		Т	Т				-		Т		Т									
CIELO RASO	CUBIERTA PLANA	**********		*********	T		T					1	l	T					T		1							7	7				1	1	•		1			***************************************		
C. FACHADAS	CUBIERTA INCLINADA				1	1	7	7					х	T	1	1			1	1		1		1		1		1	х	х			x				1			***************************************		
BALCON NOLLÍDO	CIELO RASO				T	T	Т					1	T	T	1	х					1	1							1	х			1									
BALCÓN EN VOLADO	C. FACHADAS																											-														
ALEROS ANTEPECHOS BALAUSTRES X MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN X VENTANAS VENTANAS D. PISOS - ACABADOS ZAGUAN X X X X INYECCIÓN X INYECCIÓN X INYECCIÓN	BALCON INCLUÍDO																																									
ANTEPECHOS BALAUSTRES	BALCÓN EN VOLADO				Т		Т		х										T	Т		Т					Т								х						Refuerzo Externo	
BALAUSTRES	ALEROS			***********			T					1																	7		-		1		***************************************							
MOLDURAS Y	ANTEPECHOS				T	T	Т				Ī	T	T	T	T	1			T	T	1	T				T	T		T	T			1									
ORNAMENTACIÓN         X         Inyección         Inyección         Inyección         X         X         X         X         X         Inyección         Inyección         X         X         X         X         X         Inyección         X         X         X         X         X         X         Inyección         X <t< td=""><td>BALAUSTRES</td><td></td><td>х</td><td></td><td>T</td><td>Т</td><td>Т</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td>T</td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>T</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>х</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	BALAUSTRES		х		T	Т	Т														T	T		T						T			1		х							
FUERTAS         X         Inyección         Inyección         X         X         X         X         X         X         Inyección         X         X         X         X         X         X         Inyección         X			x				Т					1					1			Ī		T					Т		T	x			Ī		x					***************************************		
VENTANAS         X         Inyección         Inyección					$\dagger$	$\dagger$	$\top$	х		х		1		T	$^{\dagger}$	$\top$			$\dagger$	$\top$	1	$\top$		1		$\vdash$	+	$\top$	1	$\top$		1	†			х				х		
OTROS         D. PISOS - ACABADOS           ZAGUAN         X           VATIOS         X           X         X           X         X           Inyección					T	$\top$						T		T	+	$\top$	$\top$	$\top$	T	T		$\top$		$\top$	$\top$	+	$\top$	$\top$	$\dagger$	T			T	$\vdash$		<del>}</del>				***************************************		
D. PISOS - ACABADOS         X         X         X         X         X         X         Injección           ZAGUAN         X         X         X         X         X         X         Injección	***************************************		************	**********	1	1	T	_			<b> </b>	<b>†</b>	İ	T	1	1	_	1	1	1	_	+	***********		-	_	1	T	1	1		1	<b> </b>	<u> </u>	d=======	<b> </b>	1			***************************************		
PATIOS X I I I I I I I I I I I I I I I I I I																																										
PATIOS X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ZAGUAN				П	Т	T	$\neg$	х							T		Т	Т	П				Т		Т	Т			х					х							
	***************************************	х			T	T	十	7	$\neg$		<u> </u>	T	T	T	1	+	1	1	T	1	1	1		х		十	T	+	1	<del></del>		1	T			х	T			************************	Inyección	
	GALERÍAS				T	$\top$	$\top$	$\dashv$						T		$\top$		$\top$	$\top$			$\top$	1	Ť		$\top$	$\top$	$\top$	$\dagger$	1												
NTERIORES					T	+	$\top$	$\dashv$			1	T	T	T	+	$\dagger$	+	+	$\top$	T		T		+		$\top$	$\top$	+	1	T			T	$\vdash$						***************************************		

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	40
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	1
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
And de Constitucción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	1
Conservación	edificación	Regular	'
	Cambacion	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	
Cambacion	vanierabilidad risida	Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
1 Spograna dei Oillo	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	0
333	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.14$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	С	15	1	15,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	В	5	0,5	2,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 6 T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	С	25	0,25	6,25
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	С	25	1	25,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Valor de Vulnerabilidad: 176,25 Vulnerabilidad (%): 46,08 Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)




													SI	STE	MA	s c	ON	ST	RU	CTI	vo	SY	ES	TAD	001	DE	LA	EDI	IFIC	ACI	ÓΝ								
Código Inventario 200	odigo Inventario 2007 Nº: 4H4-07-329																								Mz	: 12	21			Código Inv	estigacio	ón <b>N</b> º: EBIA-17							
•									MA	TEF	RIAI	LES	;	PATOLOGÍAS ESTADO IN									INTERVEN	NTERVENCIONES TÉCNICA RECOMENDAD															
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HIERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA / ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIENTOS	SOCAVADOS	тоѕ		APOLILLADOS		FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA																																							
CIMENTACIÓN	X									ļ																ļ													
MUROS / PAREDES				x																	<u> </u>							х					х						Refuerzo Externo
COLUMNAS						х					<u> </u>								<u> </u>							x		х											
VIGAS						х																				x		х						х					
ESCALERA																																							
ENTREPISO			T	Т					Г	T		Т	Г				Г					T					T	Г	T										
B.CUBIERTA																																							
ESTRUCTURA						х																				х													
CUBIERTA PLANA				T																																			
CUBIERTA INCLINADA			Т							Π	х																							х					
CIELO RASO																																							
C. FACHADAS																																							
BALCON INCLUÍDO	х																																	х			x		Inyeccion
BALCÓN EN VOLADO																																							
ALEROS																																							
ANTEPECHOS			T																																				
BALAUSTRES										I												T							I										
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN																																							
PUERTAS						х		х														<u> </u>			x	x			<u> </u>				x					X	
VENTANAS						х																											х						
OTROS			T																																				
D. PISOS - ACABADOS																																							
ZAGUAN																																							
PATIOS	х		Т	T								I										х							T					х					
GALERÍAS				J						I												I							T										
INTERIORES			T	T		х			I	T	m	T	I				I		T			T				х	х		T					х					

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACIÓN	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica
		Hormigón Armado	
		Estructura Metálica	
	Describe la tipología	Estructura de Madera	
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	5
	edificación	Estructura de Pared Portante	
		Mixta madera/hormigón	
		Mixta metálica/hormigón	
		Pared de Ladrillo	
	Describe el material	Pared de Bloque	
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	10
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	10
	edificación	Pared de	
		tabla/bahareque/madera	
		Cubierta Metalica	
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado	
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	5
	cubierta en la edificación	Caña y Zinc	
		Vigas de madera y teja	
		Losa de Hormigón Armado	
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera	
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	5
	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	
		Entramado hormigón/metálico	
	Se considera el número de	1 piso	
	pisos como una variable de	2 pisos	
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	0
	altura incide en su	4 pisos	
	comportamiento	5 pisos o mas	
	Permite tener una idea de la	antes de 1970	
Año de Construcción	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980	10
7 trio de Coristiacción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	
	amenaza	entre 1991 y 2010	
	El grado de deterioro influye en	Bueno	
Estado de	la vulnerabilidad de la	Aceptable	0
Conservación	edificación	Regular	Ŭ
	Gaineación.	Malo	
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Firme, seco	
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Inundable	0
edificación	vulnerabilidad física	Ciénaga	Ŭ
- Camedolori		Húmedo, blando, relleno	
	La topografía del sitio de	A nivel, terreno plano	
Topografía del Sitio	construcción de la edificación	Bajo nivel calzada	0
. opograna doi oitio	indica posibles debilidades	Sobre nivel calzada	
	frente a la amenaza	Escarpe positivo o negativo	
Forma de	La presencia de la irregularidad	Regular	
construcción	en la edificación genera	Irregular	5
255 400.011	vulnerabilidades	Irregularidad severa	

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	С	20	1	20,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	С	25	0,25	6,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.21$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	D	45	1	45,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con bl≥ 0.8 ó bl≥ 0.1 B) Edificio con 0.8 > bl≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > bl≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > bl ó 0.3 < b2	В	5	0,5	2,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	С	25	1	25,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con $15 \le \text{L/S} < 18$ C) Edificio con $18 \le \text{L/S} < 25$ D) Edificio con L/S $\ge 25$	A	0	0,25	0,00
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	С	25	1	25,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.  B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.  C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.  D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)



													SIS	TE	MAS	CC	ONS	TR	NC.	ΓΙV	OS 1	'ES	TA	DO	DE	LA	EDI	FIC.	ACI	ON								
Código Inventario 20	07 I	Nº:	4H4	4-07	<b>'-3</b> 8	80																									Mz	: 13	88			Código I	nvestigad	ción Nº: EBIA-18
									MA	ATE	RIAL	ES	;											PA	TO	LOG	SÁÌ	;				Е	ST	AD(	C	NTERVE	NCIONES	TÉCNICA RECOMENDAD
SUBCOMPONENTES	PIEDRA	LADRILLO	BLOQUE	ADOBE	TAPIAL	MADERA	HORMIGÓN	HERRO	CARRIZO	BAHAREQUE	ARCILLA	ASBESTO	ZINC	ESTERILLA/ ZURO	CERÁMICAS	MARMOL	ALUMINIO	PINTURA	ENLUCIDO	OTROS	DEFORMACIÓN	DESPRENDIMIEN LOS	SOCAVADOS	ASENTAMIENTOS OXIDACIÓN		APOLILIZADOS HUMEDAD	FISURAS	FLEJADOS	PANDEOS	HONGOS	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINAS	NO ALTERA	ALTERA	DESCRIPCIÓN
A ESTRUCTURA																	0.000																					
CIMENTACIÓN																														<u></u>								
MUROS / PAREDES		х																								х	x						х					
COLUMNAS							x																															
VIGAS							х																															
ESCALERA	х						х															x					х						х					
ENTREPISO					Т		Т	Т															Т	Т						Т								
B.CUBIERTA																	-																					
ESTRUCTURA							х										-									-												
CUBIERTA PLANA							х																									х						
CUBIERTA INCLINADA									-				х				-									-						х					х	
CIELO RASO					П												-																					
C. FACHADAS									-							-	-									-												
BALCON INCLUÍDO																																						
BALCÓN EN VOLADO		х					х		-																	-	x						х					
ALEROS																							T			00000												
ANTEPECHOS																																						
BALAUSTRES																							I															
MOLDURAS Y ORNAMENTACIÓN					T																																	
PUERTAS																										2000												
VENTANAS																																						
OTROS	L															T		T						$\perp$		-												
D. PISOS - ACABADOS																	-									-												
ZAGUAN							П		-						х		-						Т			-							х					
PATIOS		Г	Г	T	Т	T	х	T	1	T								$\Box$					T	Т	Т			T	T	T								
GALERÍAS	0000000000	T	<b> </b>	1	T	1		T	1	1	·	ļ	<b></b>		***************************************		7		7				_		_	_	7	1	1	T		***************************************			*************		******************************	
INTERIORES		T	<b> </b>	1	1	1	1	1	1	1	<b> </b>	1	1						-			_	_	_	_		1	1	1	1-	1							

VARIABLE DE VULNERABILIDAD	DESCRIPCION DE LA VARIABLE Y USO DE LA INFORMACION	INDICADORES CONSIDERADOS	Amenaza Sísmica			
		Hormigón Armado				
		Estructura Metálica				
	Describe la tipología	Estructura de Madera				
Sistema Estructural	estructural predominante en la	Estructura de Caña	0			
	edificación	Estructura de Pared Portante				
		Mixta madera/hormigón				
		Mixta metálica/hormigón				
		Pared de Ladrillo				
	Describe el material	Pared de Bloque				
Tipo de Material en	predominante utilizado en las	Pared de Piedra	4			
Paredes	paredes divisoras de la	Pared de Adobe	1			
	edificación	Pared de				
		tabla/bahareque/madera				
		Cubierta Metalica				
	Describe el tipo de material	Losa de Hormigón Armado				
Tipo de Cubierta	utilizado como sistema de	Vigas de madera y zinc	0			
'	cubierta en la edificación	Caña y Zinc				
		Vigas de madera y teja				
		Losa de Hormigón Armado				
	Describe el tipo de material	Vigas y entramado de madera				
Sistema de Entrepiso	utilizado para el sistema de	Entramado madera/caña	0			
Glotoma do Entropico	pisos diferentes a la cubierta	Entramado Metálico	Ü			
	proced and other and other ta	Entramado hormigón/metálico				
	Se considera el número de	1 piso				
	pisos como una variable de	2 pisos				
Número de Pisos	vulnerabilidad debido a que su	3 pisos	5			
Trainere de l'idee	altura incide en su	4 pisos	Ŭ			
	comportamiento	5 pisos o mas				
	Permite tener una idea de la	antes de 1970				
	posible aplicación de criterios	entre 1971 y 1980				
Año de Construcción	de diseño de defensa contra la	entre 1981 y 1990	10			
	amenaza	entre 1991 y 2010				
	00	Bueno				
Estado de	El grado de deterioro influye en	Aceptable				
Conservación	la vulnerabilidad de la	Regular	1			
Concorvacion	edificación	Malo				
		Firme, seco				
Caracteristicas de	El tipo de terreno influye bajo	Inundable				
suelo bajo la	las caracteristicas de la	Ciénaga	0			
edificación	vulnerabilidad física	Húmedo, blando, relleno				
	La tapagratía dal aitia da	A nivel, terreno plano				
	La topografía del sitio de construcción de la edificación	•				
Topografía del Sitio	indica posibles debilidades	Bajo nivel calzada Sobre nivel calzada	0			
	frente a la amenaza					
		Escarpe positivo o negativo				
Forma de	La presencia de la irregularidad		_			
construcción	en la edificación genera	Irregular	5			
	vulnerabilidades	Irregularidad severa				


Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

i	Parámetro	Características	Tipo	K	W	K*W
1	Organización del Sistema Resistente	A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC.     B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales.     C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.     D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas.	В	5	1	5,00
2	Calidad del Sistema Resistente	A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.  B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.  C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.  D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.	В	5	0,25	1,25
3	Resistencia Convencional	A) Edificio con $\alpha \ge 1$ . B) Edificio con $0.6 \le \alpha < 1$ . C) Edificio con $0.4 \le \alpha < 0.6$ . D) Edificio con $\alpha < 0.4$ . $\alpha = 0.2$ (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble)	D	45	1,5	67,50
4	Posición del edificio y cimentación	A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.  D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.	В	5	0,75	3,75
5	Diafragmas horizontales	A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.      B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1.      C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2.      D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.	В	5	1	5,00
6	Configuración en planta	A) Edificio con $b1 \ge 0.8$ ó $b2 \le 0.1$ B) Edificio con $0.8 > b1 \ge 0.6$ ó $0.1 < b2 \le 0.2$ C) Edificio con $0.6 > b1 \ge 0.4$ ó $0.2 < b2 \le 0.3$ D) Edificio con $0.4 > b1$ ó $0.3 < b2$	В	5	0,5	2,50
7	Configuración en elevación	A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3.	В	5	1	5,00
8	Separación máxima entre muros	A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 $\leq$ L/S < 18 C) Edificio con 18 $\leq$ L/S < 25 D) Edificio con L/S $\geq$ 25	A	0	0,25	0,00
9	Tipo de Cubierta	A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada.     B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera.     C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera.     D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera.	A	0	1	0,00
10	Elementos no estructurales	A. Edificio sin cornisas y sin parapetos.     B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.     C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.     D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente.	В	0	0,25	0,00
11	Estado de Conservación	A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles.  B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.  C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.  D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.	В	5	1	5,00

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)


## 9.3.CROQUIS BIENES INMUEBLES ANTIGUOS

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 01




Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 02




Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

# Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 03




Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.


## Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 05




Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 06



Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 08




## Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 09




Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

# Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 10




## Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 11




Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.


Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 12




Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 13




Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 15



Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 16



Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 17



Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 18

Croquis de los Bienes Inmub	les Antiguos para la aplicación	Método Benedetti - Petrini
		Tipo de Mampostería
		Ladrillo
CETT		Área X
fi [ ] [		170,28
	PB	Área Y
ا لکیا	1 0	184,874
		Vm (mampostería)
CEE		0,75
a~ □		Número de pisos
	PA-1	3
	PA-I	Altura del piso 1
الحمية		3,2
		Altura del piso 2
		3,2
	D. 4. 6	Altura del piso 3
	PA-2	3,2
٣		Longitud máxima entre muros
		4,82
		Espesor de muros

# 9.4.FÓRMULAS PARA OBTENCIÓN DEL PARAMETRO K3 MÉTODO BENEDETTI – PETRINI

El procedimiento utilizado para este parámetro requiere del levantamiento de algunos datos (Carpeta Peña, 2014).

Ax; Ay: Área total de los muros resistentes en los sentidos X e Y.

**τk:** Resistencia a cortante; característica dependiendo del tipo de mampostería en (Ton/m²), si la mampostería se compone varios materiales el valor de **τk** se determina como un promedio de resistencia a cortante de los mismos; para cada uno de los materiales que será **τi**, usando como factor de peso el porcentaje relativo en área **Ai** de cada uno, como se muestra en la siguiente ecuación (Carpeta Peña, 2014; Rivera, 2010).

$$\tau k = \frac{\sum \tau_i * A_i}{\sum A_i}$$

El coeficiente sísmico **C** se lo define como el factor entre la fuerza horizontal resistente al pie de la edificación divido entre el peso del mismo como se lo expresa en la siguiente ecuación:

$$C = \frac{\alpha_0 \tau_K}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1,5\alpha_0 \tau_K (1 + \gamma)}}$$

Donde:

$$\alpha_0 = \frac{A}{A_t}$$

$$\gamma = \frac{B}{A}$$

$$A = min(A_x; A_y); B = max(A_x; A_y)$$

$$q = \frac{(A+B)h}{A_t} * P_m + P_s$$

Los parámetros de las ecuaciones son:

N: Numero de pisos

**At:** Área total cubierta (m<sup>2</sup>)

**h:** Altura media de los pisos (m)

**Pm:** Peso especifico de la mampostería (Ton/m<sup>3</sup>)

**Ps:** Peso por unidad de área del diafragma (Ton/m<sup>2</sup>)

El valor de **q** está representado por el peso de un piso por unidad de área cubierta y el mismo es igual al peso de los muros más el eso del diafragma horizontal (Carpeta Peña, 2014; Rivera, 2010).

Para seleccionar una de las cuatro clases del parámetro K3 se lo hace mediante el siguiente factor:

$$\alpha = \frac{C}{\hat{C}}$$

Donde  $\hat{C}$  es el coeficiente de aceleración sísmico de la zona correspondiente, el mismo que en el caso de Riobamba según la NEC es de 0,4.

Al momento de aplicar los parámetros anteriores se puede ubicar fácilmente a las edificaciones en una de las 4 clases como son:


- A. Edificio con  $\alpha \ge 1$
- B. Edificio con  $0.6 \le \alpha \ge 1$
- C. Edificio con  $0.4 \le \alpha \ge 0.6$
- D. Edifico con  $\alpha < 0.4$

# 9.5.FOTOGRAFÍAS





Levantamiento de Datos (EBIA-02)





Levantamiento de Datos (EBIA-02)





Levantamiento de Datos (EBIA-03)





Levantamiento de Datos (EBIA-06)





Levantamiento de Datos (EBIA-06)




Levantamiento de Datos (EBIA-09)





Levantamiento de Datos (EBIA-10)





Levantamiento de Datos (EBIA-10)






Levantamiento de Datos (EBIA-12)



Levantamiento de Datos (EBIA-12)



Levantamiento de Datos (EBIA-15)



Levantamiento de Datos (EBIA-17)



Bien Inmueble Antiguo con mayor afectación (EBIA-08)